

Zestawienie powierzchni PARTERU

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1/1	Łazienka z WC	5,64 m²
1/2	Przedsionek	4,46 m²
1/3	Magazyn	12,43 m²
1/4	Obsługa	13,83 m²
1/5	Komunikacja	9,17 m²
1/6	Zmywalnia	14,9 m²
1/7	Wiatrołap	2,14 m²
1/8	Klatka schodowa	2,08 m²
1/9	Kuchnia	21,89 m²
1/10	Stołówka	62,34 m²
1/11	Stołówka	24,7 m²
1/12	Świetlica	51,3 m²
1/13	Referent	13,29 m²
1/14	Pok. nauczycielski	37,09 m²
1/15	Komunikacja	23,57 m²
1/16	Magazyn	3,9 m²
1/17	Sala gimnastyczna	126,24 m²
1/18	Komunikacja	4,68 m²
1/19	Magazyn	15,16 m²
1/20	P. Wicedyrektora	12,15 m²
1/21	WC personel	1,96 m²
1/22	Przedsionek	2,23 m²
1/23	Komunikacja	19,96 m²
1/24	Sekretariat	9,29 m²
1/25	P. dyrektora	15,22 m²
1/26	Komunikacja	75,26 m²
1/27	Klatka schodowa	20,88 m²
1/28	WC osób z niepeł.	4,56 m²
1/29	Mag. na schodoliz	3,95 m²
1/30	Przedsionek	3,91 m²
1/31	Pom. porządkowe	3,43 m²
1/32	WC męski	5,9 m²
1/33	Wiatrołap	7,27 m²
1/34	WC damski	5,27 m²
1/35	Przedsionek	2,88 m²
1/36	Klatka schodowa	22,49 m²
SUMA POWIERZCHNI:		660,41 m²

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W [mm], RZĘDNE W [m].
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD UCA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
- DEMONTAŻ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU WYMIANY OKIEN
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA, EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
- WEGARNI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM (WEŁNĄ MINERALNĄ) GR. 2cm
- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
- POWIERZCHNIE UŻYTKOWE ZGODNIE Z NORMĄ BID-PN-9836:2015-12.
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Białymstoku

Obiekt:	**Przebudowa i remont Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Braniewie, przy ul. Armii Krajowej 7, 17 – 120 Branisk**
Temat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA** w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351)
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Górski Rzeczoznawca Budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawców 43/0439/C
	mgr inż. Piotr Janusz Gilewski Rzeczoznawca do spraw ochrony ludności i Przeciwpożarowych, Nr uprawnień KG PSP 472/2003
Nazwa rysunku:	Parter
Skala:	1:50
Nr rys.	3