
20
2960
20
3000
100
14x200=2800
100
260
15
7
7
D
D
17
18
A
275
3x350=525
1600
95
100
210
100
195
0
2040
30
U260
1/2 B-B
1/2 A
Pos.1
plate15x2400...1400 (HARDOX) oben,
Fase rechts mit Senkbohrung , with countersunk drillings
Pos.2
plate 15x2400...1400 (HARDOX) unten,
Fase links ohne Senkbohrung , without countersunk drillings
Material 93795
Hardox 400
plate 10x100....2986 (HARDOX) 3
Fase rechts u. links
chamfer on the right and left
Material 93795
Hardox 400
113 Pos. 17
Ø18
Senkbohrung
countersunk drillings
20
56
7
45
100
50
//|1|A
90
5
9
U 260
10
I 260
Ø18
7
a3
a3
a3
a3
a3
a4
a4
5
5
125
125
0
5
5
a3
a3
a3
10
90
220
15
260
a7
11
12
13
7
45
100
L.i.W.=1400
1600
2960
80
14x200=2800