STREFA I, 1347m2
BUDYNEK (SW)

S1 STREFA II, 1250m2
BUDYNEK (SW)

S2 STREFA I,1933m2
BUDYNEK (SW)

S3 STREFA I,2702m2
BUDYNEK (N)

K1

K2

K3

K4

K5

Projektuje się wentylację przedsionka ppoż. według projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30 i minimalnym świetle przejścia 90x200 cm. Istniejące drzwi do usunięcia.

Istniejąca brama garażowa do pozostawienia Mechanizm bramy do naprawy

Istniejąca brama garażowa w klasie EI60 do pozostawienia. Podłączona do SSP. Mechanizm bramy do naprawy lub wymiany.

Istniejące drzwi bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Wymiana na drzwi w klasie EI60 i minimalnym świetle przejścia 90x200 cm.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30 świetle przejścia 90x200 cm. Istniejące drzwi do usunięcia.

Projektuje się wydzielenie rozdzielnii NN oraz zespołu sterującego oświetleniem awaryjnym jako osobnej strefy.

Drzwi do pomieszczenia UPS bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI60 świetle przejścia 90x200 cm. Istniejące drzwi do usunięcia.

Drzwi do rozdzielni NN oraz zespołu sterującego oświetleniem awaryjnym w klasie EI30. Projektuje się przeniesienie drzwi i wstawienie w miejsce drzwi maszynowni windowej na tej samej klatce. Drzwi do rozdzielni NN wykonać w klasie odporności ogniowej EI60 i świetle przejścia 90x200 cm.

Istniejący hydrant dn 25 z wężem półsztywnym 20m. Projektuje się wymianę węża na wąż półsztywny o długości 30m(+3).

Projektuje się wentylację przedsionka ppoż. według projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30. Istniejące drzwi do usunięcia.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

Drzwi do wymiennikowni oraz przepompowni ppoż. zasilającej hydranty wewnętrzne bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI60. Istniejące drzwi do usunięcia.

Drzwi do maszynowni dźwigu windowego bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na drzwi w klasie EI30. Istniejące drzwi do usunięcia.

Projektuje się usunięcie palnej witryny PCV bez wymaganej klasy odporności ogniowej.

Projektowane napowietrzanie w postaci dwóch wentylatorów napowietrzających mocowanych pod spocznikiem żelbetowym klatki schodowej na parterze segmetu S2. Na wlot do wentylatorów projektuje się wykonanie przebić w ścianach żelbetowych klatki schodowej. Otwory o wymiarach 71x71 cm wykonać po obu stronach okna klatki schodowej.

Projektuje się wydzielenie pożarowe wymiennikowni oraz przepompowni ppoż. zasilającej hydranty wewnętrzne. Istniejące ściany oraz strop spełniają wymóg wytrzymałości ogniowej REI120. Wszelkie instalacje przechodzące przez elementy oddzielenia ppoż. zabezpieczyć przepustem ppoż. w klasie danej przegrody.

Istniejące okno bez wymaganej klasy odporności ogniowej. Projektuje się wymianę na okno w klasie EI60. Istniejące okno do usunięcia.

OZNACZENIA PPOŻ

- Wyjścia ewakuacyjne
- Wyjścia pozostałe
- Projektowane ściany murowane
- Ściany p.poż. - REI 60
- Ściany p.poż. - REI 120
- Obszar stref pożarowych
- Istniejąca gaśnica
- Projektowany hydrant wewnętrzny
- Projektowana gaśnica typu ABC
- Istniejący hydrant wewnętrzny
- Elementy projektowane wentylacji ppoż.
- Projektowane wyburzenia/fa
- Likwidacja
- Oznaczenie klatek schodowych zgodnie z ekspertyzą
- Uwagi ppoż do elementów projektowanych
- Uwagi dodatkowe
- Okno/Witryna projektowane
- Drzwi projektowane

UWAGI

1. Projekt został połączony z inwentaryzacją.
2. Wymiary gabarytowe urządzeń wg danych technicznych.
3. Wymiary pomieszczeń, otworów oraz urządzeń należy sprawdzić wraz z opisem projektu technicznego branży architektonicznej.
4. Na rysunkach nie wyznaczono grubości tynków.
5. Montaż elementów ppoż. wykonać według wytycznych danych producentów.

Zestawienie pomieszczeń - Segment S1, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Przedsionek p.poż.	lastryga - bez zmian	34.45
2	Maszynownia windy	lastryga - bez zmian	9.78
3	Klatka schodowa	lastryga - bez zmian	10.07
4	Magazyn	lastryga - bez zmian	103.07
5	Garaż	lastryga - bez zmian	1100.03
6	Garaż	lastryga - bez zmian	1209.15
	SUMA		2516.7

Zestawienie pomieszczeń - Segment S2, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Magazyn	lastryga - bez zmian	1709.77
2	Klatka schodowa	lastryga - bez zmian	34.75
3	Pomieszczenie UPS	lastryga - bez zmian	15.61
4	Rozdzielnia NN	lastryga - bez zmian	23.67
5	Przedsionek p.poż.	lastryga - bez zmian	34.45
6	Maszynownia windy	lastryga - bez zmian	9.78
7	Klatka schodowa	lastryga - bez zmian	54.54
8	Maszynownia windy	lastryga - bez zmian	3.77
	SUMA		1869.1

Zestawienie pomieszczeń - Segment S3, Piwnica

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. [m2]
1	Zaplecze komory fumigacyjnej	lastryga - bez zmian	31.32
2	Komora fumigacyjna	lastryga - bez zmian	21.99
2.1	Prom. otsługi komory fumigacyjnej	lastryga - bez zmian	9.35
3	Zaplecze komory fumigacyjnej	lastryga - bez zmian	31.64
4	Magazyn	lastryga - bez zmian	32.26
5	Magazyn	lastryga - bez zmian	16.55
6	Prom. gospodarcze	lastryga - bez zmian	31.95
7	Prom. gospodarcze	lastryga - bez zmian	32.22
8	Magazyn	lastryga - bez zmian	32.26
9	Magazyn	lastryga - bez zmian	32.22
10	Pomieszczenie techniczne	lastryga - bez zmian	17.79
11	Pomieszczenie techniczne	lastryga - bez zmian	47.24
12	Korytarz	lastryga - bez zmian	114.90
13	Prom. gospodarcze	lastryga - bez zmian	9.28
14	WC	lastryga - bez zmian	3.28
15	Klatka schodowa	lastryga - bez zmian	31.54
16	Przedsionek p.poż.	lastryga - bez zmian	9.32
	SUMA		533.3

INWESTOR
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
tel: +48 661 900 008

GEN. PROJ.
see. architecture
see. 240 sp. z o. o., NIP: 7772237073
ul. Marcina Kasprzaka Celsmo 27/3, 61-695 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 640, +48 605 976 555

ARCHITEKTURA

PROJ. GŁ. mgr inż. arch. Mateusz Golon SWPOKK/2021
PROJ. SPR. mgr inż. arch. Bartosz Mirga 2WWPOKK/2019
ZESPÓŁ PROJ. mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek
mgr inż. arch. Michał Paszke 3WSWOKK/2019
mgr inż. arch. Michał Holownia
mgr inż. arch. Amika Jans Sochacka

INWESTYCJA **Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.**

DANE INWESTYCJI ul. Michała Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyński, dz. nr ew. 25/8, 25/40,25/93, obr. Olsztyn 152, jedn. 286201_1.0152 25/8, 286201_1.0152 25/40, 286201_1.0152 25/93

FAZA Projekt techniczny

BRANŻA Architektura

NAZWA RYS. **Rzut piwnicy** NR **01**

SKALA 1:100 DATA Poznań, 05.04.2023