
Punkt1
Wsp. X = 5678950,342 Y = 5559918,152
Punkt2
Wsp. X = 5678956,164 Y = 5559952,685
Punkt3
Wsp. X = 5678944,327 Y = 5559942,247
Punkt4
Wsp. X = 5678964,947 Y = 5559933,558
Punkt5
Wsp. X = 5678998,575 Y = 5559935,607
Punkt6
Wsp. X = 5678927,846 Y = 5559970,884
PX X = 5678927,76 Y = 5559932,36
DX X = 5678925,37 Y = 5559929,47
KX X = 5678925,27 Y = 5559925,87
Punkt7
Wsp. X = 5678992,262 Y = 5559925,249
Punkt8
Wsp. X = 5678987,276 Y = 5559933,230
Punkt9
Wsp. X = 5678952,686 Y = 5559774,323
Punkt10
Wsp. X = 5678972,876 Y = 5559963,482
PX X = 5678972,79 Y = 5559925,96
DX X = 5678972,40 Y = 5559922,93
KX X = 5678964,29 Y = 5559913,93
Punkt11
Wsp. X = 5678978,552 Y = 5559925,824
Punkt12
Wsp. X = 5678929,890 Y = 5559915,233
PX X = 5678929,80 Y = 5559877,71
DX X = 5678925,41 Y = 5559919,46
KX X = 5678924,87 Y = 5559915,47
Punkt13
Wsp. X = 5678893,885 Y = 5560045,929
Punkt14
Wsp. X = 5678754,888 Y = 5560014,214
PX X = 5678762,85 Y = 5560035,76
DX X = 5678757,46 Y = 5560033,67
KX X = 5678742,26 Y = 5560034,62
Punkt15
Wsp. X = 5678734,888 Y = 5560014,214
PX X = 5678742,85 Y = 5560035,76
DX X = 5678737,46 Y = 5560033,67
KX X = 5678722,26 Y = 5560034,62
Punkt16
Wsp. X = 5678714,888 Y = 5560014,214
PX X = 5678722,85 Y = 5560035,76
DX X = 5678717,46 Y = 5560033,67
KX X = 5678702,26 Y = 5560034,62