
Zdjęcie nadmiaru gruntu z pobocza na szerokość 2m oraz obmulenie nowu na długość 170m
Obmulenie pobocza wzdł.
Proj. bariera U-4m
Koniec proj. podjazdu km 0+064.4
Umocnie skarpy płytami "HEBA"
Rozebrać proj. podjazd km 0+000.0
Proj. bariera U-4m
Zdjęcie nadmiaru gruntu z pobocza na szerokość 2m oraz obmulenie nowu na długość 170m
Obmulenie pobocza wzdł.
Umocnie skarpy płytami "HEBA"
MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
z uzbrojeniem podziemnym
SKALA 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Arkusz 3
wg. pomiarów
(dla: wjazdu)
jednostki ewidencyjnej: 221508_2 - Leczyce
obrębu ewidencyjnego: 0011 - Leczyce
działki: 99/1, ul. Szkolna
stan z 5-VIII-y aktualny na dzień 10.04.2019 r.
(skład odniesienia "PL-2000"
poziom odniesienia "Kronsztad"
sekcja mapy: 6.226.19.201, 202
Sporządził:
GD.6640.1587.2019
Rozłożno, dnia 10.04.2019 roku
Oznaczenia:
Proj. krawężnik wystający jezdni
Proj. obrzeże chodnika
Proj. krawężnik zjazdu
Istn. granice
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej chodnika
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej zjazdu
Proj. trawnik
Proj. nawierzchnia pobocza kruszywa kamiennego
TYCZENIE OSI DROGI DOJAZDOWEJ
PKT | E | N | UWAGI
K1 | 6490988.550 | 6051575.118 | K1 – PDCZĄTEK DROGI
W1 | 6490985.300 | 6051597.829 | ŚRODEK ŁUKU
W2 | 6491034.906 | 6051593.740 | ZAŁDM
W3 | 6491055.553 | 6051660.238 | ZAŁDM
W4 | 6491199.917 | 6051607.665 | ŚRODEK ŁUKU
W5 | 6491239.512 | 6051612.368 | ZAŁDM
W6 | 6491302.380 | 6051624.478 | ZAŁDM
W7 | 6491389.629 | 6051634.542 | ŚRODEK ŁUKU
W8 | 6491439.646 | 6051651.363 | ZAŁDM
W9 | 6491482.430 | 6051667.618 | ZAŁDM
W10 | 6491551.940 | 6051695.408 | ZAŁDM
W11 | 6491597.943 | 6051714.469 | ZAŁDM
W12 | 6491612.066 | 6051716.135 | ZAŁDM
W13 | 6491679.958 | 6051715.056 | ZAŁDM
K2 | 6491643.549 | 6051711.097 | KONIEC DROGI
Stanisław Sandomierski
84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6
Przebudowa drogi powiatowej nr 14550 ul. Szkolna w m. Leczyce w zakresie wykonania chodnika.
Część działki nr. 317, 99/1, 701, 351, 352/1, 355/7 obręb nr 221508_2.0011 Leczyce.
Projekt zagospodarowania terenu
Gmina Łęczyce ul. Długa 45, 84-218 Łęczyce
inż. Stanisława Sandomierski
mgr inż. Joanna Jutrka
Sierpień 2019r
1:500
1