

Uwagi:

1. Chropowatość pow. zazębienia po regeneracji Ra=1,25
2. Zachować wymagane wymiary, chropowatość
3. Chronić pozostałe powierzchnie

	Data	Nazwisko i imię	Podpis	Materiał	
Projektował	4.11.2022	Kaczmarek Piotr			MPK-Łódź
Kreślił		Kaczmarek Piotr			
Sprawdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Zatwierdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Skala	Format A4	Nazwa części: **Naprawa zasprzęglenia osi wózka napędowego**			Nr rysunku: **CR090407-00**
Ilość sztuk	Waga				Zastępuje rys. nr

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34

Verfilmt 27. Juli 2001