
c2x60
cA2x100
cA2x60
B-B
B-B
B-B
P.S.
A
B
0,75
1,32
1,67
3
1,05
1,78
2,5
0,95
0,55
1,32
1,1
1,5
1,7
0,3
1,02
0,95
0,55
0,0
0,15