MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdańsk, ul. Krasickiego 4

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_45
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0045
Nr sekcji: 6.222.26.21.2.2, 6.222.26.22.1.1
Identyfikator pracy geodezyjnej: WG-III.6640.3366.2019
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztad 86 bis
Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, wysokości, uzbrojenia podz. terenu i ewidencji gruntów – na dzień: 09.08.2019r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace geodezyjne lub kartograficzne:

Usługi Geodezyjne
MARCIN ŚWIĄDER
80-180 Gdańsk
ul. Orląt Lwowskich 74
REGON 220788644 NIP 7441069993
tel. 607 403 507 e-mail mswiader1@o2.pl

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

---- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Uwaga!
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Służebności gruntowych nie badano

——— Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych
(§ 80 ust.3 – Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572)

W granicach opracowania występują projektowane i zarejestrowane w RUDP przewody i urządzenia zgodnie z treścią niniejszej dokumentacji.

Gdańsk, dn. 30.07.2019r.

Gdańsk, dnia 19.08.2019r.

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wys.(m)	Obw. - 5 cm	Obw. 130 cm	Uwagi
1.	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	10	103	60, 46	-
2.	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	8	70	52	-
3.	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	8	83	59	-
4.	Klon pospolity	Acer platanoides L.	10	130	100	-
5.	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	10	204	102,103	zły stan zdrowotny, do pielęgnacji lub usunięcia, posusz silny ubytki na pniu, rany wgłębne dwa przewodniki od 1,8 m, ślady po cięciach
6.	Klon pospolity	Acer platanoides L.	12	133	84,69	-
7.	Klon pospolity	Acer platanoides L.	13	139	104	-
8.	Klon pospolity	Acer platanoides L.	12	122	105	b. zły stan zdrowotny, posusz 90 %, do pielęgnacji lub usunięcia, ubytki kory od podstawy
9.	Śliwa wiśniowa	Prunus cerasifera	3	-	-	pow. 10 m2, do usunięcia
10.	Wiąz górski	Ulmus glabra Huds.	5	29	24	do usunięcia
11.	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos L.	12	222	168	liczne odrosty u podstawy pnia, beton u podstawy
12.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus L.	14	295	116, 143	ścięty pień u podstawy pnia, posusz 20 %
13.	Klon pospolity	Acer platanoides L.	4	56	41	-
14.	Sosna limba	Pinus cembra L.	20	163	124	-
15.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus L.	10	73	64	-
16.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus L.	10	90	73	-

OZNACZENIA:

- zakres opracowania wg OPZ
- płyty ażurowe bet. parkingowe do rozbiórki
- płyty chodnikowe na placu do rozbiórki
- trawnik
- słupki wygradzające

OZNACZENIA dotyczące zieleni:

- zakres inwentaryzacji zieleni
- istniejące drzewa i krzewy (1 numer inwetaryzacyjny)
- proponowane do usunięcia drzewa

Tytuł opracowania

Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego

Inwestor	Obiekt
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	Skwer przy ul. Krasickiego dz. nr 69/56, obr. 045
Projektant	Tytuł rysunku
LandAR ul. Brazylijska 10a/37 03-946 Warszawa	Inwentaryzacja terenu opracowania Numer rysunku A-0
Zespół projektowy	Skala 1:500 / Data: lipiec 2019

branża konstrukcyjno - budowlana, architektura krajobrazu:
mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek
mgr inż arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05)