PRZEKROJE POPRZECZNE A-C

skala 1:100/100

Plk = 0+000,00
Skala 1:100/100



P.P. = 50,00

| | | |