Oddział Kardiologii

LEGENDA

90 205 EI 60 projektowana stolarka

90 205 EI 60 istniejaca stolarka

projektowane ściany

zamurowania

wyburzenia

5/10 magazyn 4,27 wykładzina

5/11 węzeł sanitarny 37,17 płytki ceram.

5/9 sala chorych 20,71 wykładzina

08

WC

ŁAZIENKA

07

PRZEDSIONEK

BRUDOWNIK

227

WC

5/8 sala intensywnego nadzoru kardiologicznego 70,70 wykładzina

POM. GOSP.

5/12 dyżurka pielęgniarska 10,16 płytki ceram.

10

5/12a WC 37,17 płytki ceram.

5/13 sala chorych 33,07 wykładzina

06

12

h=2,63

kasetonowy sufit podwieszony

UWAGA! Klatka schodowa wyposażona w system nadciśnieniowy zapobiegający zadymieniu

naświetle 100/110 EI60

5/15 pom. techn. - UPS 1,98 lastryko

5/14 klatka schodowa 24,33 lastryko

ścianka ceglana gr. 12 cm + tynk EI60

5/19 gabinet EKG 15,30 lastryko

5/19 pokój lekarzy 10,66 wykładzina

5/20 pokój lekarzy 14,59 wykładzina

170 330 160

150 205 EI 60

90 205 EI 60

2536

160

B

5/7 sala chorych 18,96 wykładzina

05

EI 60

h=3,37

12x15 x31

12x15 x31

12x15 x31

42

17

22

B

13

szacht prądowy 20x30 obudowany płytami GKF

5/23 sala chorych 32,20 wykładzina

523

14

5/6 separatka 15,41 wykładzina

04

szacht niskoprądowy 15x40 obudowany płytami GKF

75 200 EI 30

110 200 EI 30

ściana REI 120

dylatacja

5/21 WC 3,17 płytki ceram.

5/22 magazyn 3,47 wykładzina

5/21 WC 2,70 płytki ceram.

15

5/1 hall 28,00 wykładzina

663

EI60 S

200

h=2,52

140 205

pochylnia w grubości muru

988

5/16 korytarz 2 19,52 wykładzina

160

200

ściana REI 120

dylatacja

5/5 gabinet zabiegowy 18,17 wykładzina

03

5/2 korytarz 77,57 wykładzina

5/3 sala chorych 32,16 wykładzina

557

5/4 sala chorych 18,17 wykładzina

STANOWISKO PIELĘGNIAREK

02

01

5/55 gabinet ECHA 14,34 wykładzina

kasetonowy sufit podwieszony

5/51 ordynator 12,55 wykładzina

19

18

17

16

Planowana lokalizacja windy ratowniczej

5/54 kuchnia 7,00 płytki ceram.

5/53 gabinet lekarski 7,00 wykładzina

5/52 sekretariat 7,74 wykładzina

5/50 WC 8,33 płytki ceram.

5/49 łazienka 7,76 płytki ceram.

5/47 sala chorych 8,35 wykładzina

5/25 sala chorych 9,90 wykładzina

5/26 sala chorych 8,86 wykładzina

TARAS

120 225 EI 60

430

499 h=6,95

358

216

7x15 x30

5x15 x30

h=6,15

585

EI 30

ścianka z płyt 2x2 GKF gr.15 cm EI 60

EI 30

5/18 hall 2 39,71 wykładzina

h=2,96

526

527

5/28 szatnia lekarzy 6,84 wykładzina

538

100 220 EI 30

552

EI 60

EI 30

120 110

EI 30

wyburzenie szer. 30 cm

150 205

160

525

5/27 przedsionek 5,77 wykładzina

5/17 korytarz 3 84,56 wykładzina

h=2,71

świetlik

1992

160

świetlik

2236

świetlik

5/30 szatnia 9,59 wykładzina

5/31 ordynator 14,53 wykładzina

5/32 gabinet lekarski 11,57 wykładzina

5/29 szatnia 6,51 wykładzina

603

5/35 sala chorych 35,04 wykładzina

507

5/36 sala chorych 35,34 wykładzina

508

5/33 przedsionek 12,58 wykładzina

5/34 WC 3,87 płytki ceram.

5/37 magazyn 3,10 wykładzina

509

5/48 sala chorych 11,69 wykładzina

520

5/46 gabinet zabiegowy 14,90 płytki ceram.

518

519

5/45 dyżurka pielęgniarek 13,57 wykładzina

517

5/44 gabinet lekarski 17,71 wykładzina

516

515

514

5/40 sala chorych 11,89 wykładzina

512

513

5/38 sala chorych 15,46 wykładzina

510

511

5/43 kuchnia 11,00 płytki ceram.

5/41 WC 8,80 płytki ceram.

5/39 separatka 7,61 wykładzina

5/42 łazienka 7,58 płytki ceram.

KARDIOLOGIA

ODDZIAL CHORÓB WEWNĘTRZNYCH A

Obiekt:	BUDYNEK SZPITALA MIEJSKIEGO W GDYNI UL. WÓJTA RADKEGO 1 Stan na podstawie inwentaryzacji		
Temat:	Ekspertyza techniczna w trybie par. 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami)		
Opracowali:	mgr inż. Feliks Mikulski rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 397/99	mgr inż. arch. Włodzimierz Odebralski Rzeczoznawca Budowlany w specjalności architektonicznej Nr UAN – 7342/R/97	
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA V	Skala: 1:100	Nr rys. 7