

Wymogi budowlane

1. Szyb nalezy wykonac w/g EN81–3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca sie rowniez wykonac spadek w kierunku odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu wlewaniu sie wody do szybu.
2. Z przyczyn techniczno budowlanych sciany powinny byc wykonane po przeprowadzeniu montazu. W przypadku wykonania szybu przed montazem dzwigu sciany szybu musza zachowac pion i poziom. Max. dopuszczalne odchylenie od pionu osi srodkowej moze wynosic ~20 mm.
3. W przypadku istniejacego szybu nalezy usunac sciana od strony drzwiowej na calej wysokosci kondygnacji i na szerokosci szybu. Otwory drzwiowe wykonac wg rys. nr 5–60002–0104 i 5–60002–0106.
4. Temperatura w maszynowni i w szybie winna zawierac sie w przedziale ~5°C – ~40°C.
5. Instalacja owietlna i silowa prowadzaca do maszynowni powinna spełniać nastepujace wymagania.
   * Przewod zasilajacy 5 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 3 x 10 A inercyjny.
   * Przewod oswietleniowy 3 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny.
   * Przewod oswietleniowy 3 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny do gniazdka w podszybiu instalowanego przez strone budowlana.

   Uwaga: przy znacznych dlugosciach instalacji (przewodow) dobrac odpowiedni przekroj.
6. Nalezy zapewnic swobodny dostep do maszynowni. Drabinki sa dozwolone w przypadku gdy prog drzwi maszynowni znajduje sie na wysokosci nie wiekszej niz 2,7 m ponad podloga na poziomie wejscia. Przed podstawa drabinki musi byc wolna przestrzen o promieniu 1,5 m. (Patrz EN81–3, zal.J)
7. Oswietlenie dojsc do szybu wg EN81–3 pkt.7.6.1.
8. Do montazu lub wymiany ciezkich elementow wymagane sa urzadzenia podnosne.

Opracował: ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7	Inwestor: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			
	Lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3			
Data: 12.2020	Temat: Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski			
instalacje	PRZEKRÓJ A-A			
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala 1:100
	mgr inż. arch Tomasz Zakrzewski	9/10/SLOKK		
sprawdzał	mgr inż.arch Grzegorz Nowakowski	665/84		Rys. Nr. 11