Rys. Nr. 1.

BUDYNEK JT

Rzut całego budynku z zaznaczoną częścią dachu podlegającą pracom naprawczym

Dach pogrążany nad częścią produkcyjno - magazynową podlegajacy pracom naprawczym



USYTUOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1:50