# Schemat koryt kablowych




**UWAGA:**

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysiegnikach ściennych, konstrukcjach wsporczychprzykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania.
Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejścia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.
Koryta mocowac stosując uchwyty ścienne, odciągi, konstrukcjie itp.
Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do siłowników pneumatycznych ułożyć przewody LIYYżo3x0,5mm2 w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.
Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obiekt | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew | | | | |
| Adres | Działka nr 320/5<br>Obręb: 201009_2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze | | | | |
| Inwestor | Gmina Siemiatycze; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze | | | | |
| Przedmiot rysunku | Schemat koryt kablowych | | Skala | 1:50 | Nr.rys E-4 |
| | Imie i nazwisko | Specjalność | Nr urprawnień | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Iwanicki | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PDL/0086/PWOE/13 | 05.08.2021 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Robert Grzeszczuk | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PDL/0071/PWBE/16 | 05.08.2021 | |