

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

|             |   |   |   |                  |            |
|-------------|---|---|---|------------------|------------|
| USTALENIE   | WYSOKOŚCI   | SZKODY  | NR  | PL20250103       | 09.01.2025 |
| WŁAŚCICIEL  | Komenda wojewódzka P<br>SIENKIEWICZA 65   |   | FIRMA   | 15-003 BIAŁYSTOK |            |
| SYGNATURA   | PL2025010380722   |   | RODZ. SZK   | OC               |            |
| MARKA       | HYUNDAI   | I30 (PD)  | COMFORT   |                  |            |
| NUMER VIN   | TMAH3813GLJ058660   | NR REJ. [REDACTED]  | KOD TYPU  | 30 82 27         |            |
| WERSJA      | OD 04.2019  | UKŁ KLIMAT AUTOMAT  | SZYBA CZOŁ Z PASEM  |                  |            |
| WYPOSAŻENIE | OSZKL TONOW (PRYWAT)<br>CHŁODZEN ALTERNATIW<br>SUPER BLOKADA<br>LUST Z ELEK REG/OGRZ<br>6 GŁOSNIKOW<br>ŚWIATŁO DZIENNE LED<br>PLYTA BEZPIECZENSTWA<br>SZYBA CZOŁ OGRZEWANA<br>START-/STOP PRZYCISK<br>LAMPA P-MGL TYLNA<br>KAMERA JAZDY W TYŁ<br>POMOC PARKOWANIA TYL<br>CRUISE-CONTROL<br>OBSL RADIO W KIEROWN<br>OŚ TYL MULTI-LINK<br>OCHRONA PRZECHODNIÓW<br>PAKIET MODEL 2018<br>AIRBAG BOCZNY<br>WYPOSAŻ CZARNE POŁYS<br>OCHR CHŁODN CHROM | WSPOM ZMIANY KIERUNK<br>ELEK PODN SZYBY ZACI<br>LUETERKA ZEW. Z KIER<br>LUSTERKO ELEK SKŁAD<br>WYPOSAŻENIE TKANINA<br>WYCIER TYLNEJ SZYBY<br>OŚW ZAKRĘTU STATYCZ<br>WŁĄCZN ŚWIATEŁ AUTOM<br>BLOKADA ROZRUCH ELEK<br>UCHW NAPÓJ PODŁOK T<br>1353CCM 103KW<br>ABS<br>OPONA 205/55 R16..V<br>SYSTEM ROZPOZN MOWY<br>KONS SRO Z PODLOKIET<br>ESC<br>RELING DACHU<br>ZASTĘP STARSZ PRODUC<br>LIMOUSINE 2 PAKET<br>TABL REJESTRAC TYP B | DYSZA POW PODŁ POP P<br>LUST ZEW SZEROK<br>SMART KEYLESS<br>BLUETOOTH<br>REFLEKTORY P-MGIELNE<br>MOC FOT DZIEC ISOFIX<br>WSPOMAG TELEF ALARM<br>PEDAŁY ALUMINIOWE<br>UKŁAD AUTOALARMU<br>NORMA SPALIN EURO 6<br>7 BIEGÓW DCT<br>UKŁAD STOP-START<br>ZEST PRZEŁ NA KIEROW<br>KONTROLA CISN W OPON<br>OSŁONA BAGAŻNIKA<br>HAMULEC POSTOJ ELEKT<br>AIRB OCHRONY GŁOWY<br>5-DRZW STATION WAGON<br>KLAMKI DRZWI LAKIER |                  |            |

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE<br>KOD CZ |  | JC | OPER.<br>CENA |
|--|--|----|---------------|
| 56800A00   | ZBIEŻNOŚĆ T WYREGUL  | 4  | [REDACTED]    |
| BRAK NR  | ZBIEZNOSC KOL PRZ REGULACJA  | 10 | [REDACTED]    |
| 86512R00)  | ZDERZAK PRZ KPL WYMIENIĆ<br>(ZDERZAK WYBUDOWANY)<br>OBEJMUJE: NIEZBEDNY OSPRZĘT<br>WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ | 6  | [REDACTED]    |
| BRAK NR  | ZDERZAK PRZ WYB/WBUD   | 4  | [REDACTED]    |
| 86513R00)  | MOC L ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD  | 1  | [REDACTED]    |
| 86451R00)  | NADKOLE P LEWE WYBUD/WBUDOW  | 1  | [REDACTED]    |
| BRAK NR  | DRZWI PRZ L WYBUDOW/WBUDOWANIE   | 5  | [REDACTED]    |
| 75000A00   | DRZWI PRZ L REGULAT: PRACA DOD   | 2  | [REDACTED]    |
| 82211R00   | LISTWA WNEKI DRZWI PRZ L ZEW WYB/WBUD  | 2  | [REDACTED]    |
| 82650R00   | KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ L WYBUD/WBUDOW   | 2  | [REDACTED]    |
| BRAK NR  | KOŁO JEZDNE P L ZDJECIE/ZALÓZ  | 2  | [REDACTED]    |
| 54509R00)  | WAHACZ POPRZ PRZ L D WYB/WBUD  | 1  | [REDACTED]    |
| 54509R0B)  | WAHACZ PRZ DOL WYB/WBUD PRACE UZUPELN  | 4  | [REDACTED]    |
| BRAK NR  | DRAZEK KIEROWNICZY L WYBUD/WBUDOW  | 3  | [REDACTED]    |
| 52910RT0   | CZUJNIK/KI CIŚN OPON WYB/WBUD (PRA UZUP)   | 3  | [REDACTED]    |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

|  |               |                           |
|--|---------------|---------------------------|
| USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY                         | NR PL20250103 | 09.01.2025                |
| R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA                     | 10 JC=1 RBG   | CENA = [REDACTED] PLN/RBG |
| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE | JC            | OPER. CENA                |
| KOD CZ   |               |                           |
| 52910R00) OPONA PRZ L ZDJ/ZALOZENIE                | 2             | [REDACTED]                |
| BN oklejenie ostrz. WYB-WBUD/WYMIANA               | 5*            | [REDACTED]                |
| BN oklejenie ostrz. WYB-WBUD/WYMIANA               | 5*            | [REDACTED]                |
| BN oklejenie ostrz. WYB-WBUD/WYMIANA               | 5*            | [REDACTED]                |
| 0741 BŁOTNIK PRZ L KPL NAPRAWA                     | 10*           | [REDACTED]                |
| 7227 OPONA P L SPRAWDZENIE                         | 1*            | [REDACTED]                |

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

|            |                   |                     |    |
|------------|-------------------|---------------------|----|
| KOD CZĘŚCI | OPERACJA          | - 2-WARSTW-METALLIC | JC |
| 0283       | ZDERZAK P         | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R | 11 |
| 0741       | BŁOTNIK PRZ L KPL | ODNOWA LAKIERU      | 10 |
| 1521       | DRZWI P L DOL     | ODNOWA LAKIERU      | 16 |

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

|            |                   |                     |            |
|------------|-------------------|---------------------|------------|
| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE        | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R | KOSZT.MAT. |
| 0283       | ZDERZAK P         |                     | [REDACTED] |
| 0741       | BŁOTNIK PRZ L KPL | ODNOWA LAKIERU      | [REDACTED] |
| 1521       | DRZWI P L DOL     | ODNOWA LAKIERU      | [REDACTED] |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ        | JC | OPER. CENA |
| WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG      |    |            |
| CZAS LAKIEROWANIA                    | 37 |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL        | 23 |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO     | 5  |            |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : | 65 | [REDACTED] |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO        | CENA               |
| LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R | [REDACTED]         |
| ODNOWA LAKIERU                        | [REDACTED]         |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL     | [REDACTED]         |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO | [REDACTED]         |
| WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA               | 65.00 % [REDACTED] |


C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

|          |                      |                  |            |
|----------|----------------------|------------------|------------|
| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE           | NUMER KATALOGOWY | CENA       |
| 0283     | ZDERZAK P            | 5510-00-3137902P | [REDACTED] |
| 0286     | KRATKA DOL ZDERZ PRZ | 86561G4AA0       | [REDACTED] |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250103 09.01.2025  
 C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE           | NUMER KATALOGOWY | CENA  |
|----------|----------------------|------------------|---|
| 0287     | SPOILER ZDERZ PRZ    | 86591G4AA0       |  |
| 0297     | OSŁONA L REFL P-MGIE | 86563G4AE0       |   |
| 0323     | WSPORNIK Z L ZDERZ P | 86513G4000       |   |
| 0635     | REFL ŚWIAT DZIEN L   | 92207G4220       |   |
| 0841     | NADKOLE P L          | 86811G4000       |   |
| 7053     | WAHACZ POPRZ PRZ L D | FE183503         |   |
| 7201     | FELGA P L            | :52910G4000      |   |
| 7309     | DRAZEK KIER L        | S6040121         |   |
| 7311     | KONCOWKA DR KIER L   | I10551YMT        |   |
| 1000     | oklejenie ostrz.     | zderzaka P       |   |
| 1000     | oklejenie ostrz.     | błotnika PL      |   |
| 1000     | oklejenie ostrz.     | drzwi PL         |   |
| 1000     | osłona syreny        |                  |   |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20250103

09.01.2025

| WARTOŚĆ KOŃCOWA                      | PLN        | PLN        |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG |            |            |
| RAZEM 64 JC X [REDACTED] PLN/RBG     | [REDACTED] |            |
| POMIARY 14 JC X [REDACTED] PLN/RBG   | [REDACTED] |            |
| RAZEM ROBOCIZNA .....                |            | [REDACTED] |
| LAKIEROWANIE                         |            |            |
| KOSZTY ROBOCIZNY                     | [REDACTED] |            |
| KOSZTY MATERIAŁU                     | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM LAKIEROWANIE .....             |            | [REDACTED] |
| CZĘŚCI ZAMIENNE                      | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....          |            | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ BEZ VAT .....                |            | [REDACTED] |
| VAT 23.00 %                          |            | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ Z VAT .....                  |            | [REDACTED] |

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Szkoda istotna: TAK  
 UUK - Uszkodzenie elementów układu kierowniczego

OBJAŚNIENIA:  
 CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT. \* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA : =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.  
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA I = CZĘŚĆ(I) IDENT.  
 )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE  
 LICENCJA 32035700  
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ  
 T AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250103

Pojazd: HYUNDAI I30 (PD) COMFORT  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / TMAH3813GLJ058660  
 Data pierwszej rejestracji: 2019-11-15 Rok produkcji: 2019  
 Przebieg (podany): 179 474 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD  | OKREŚLENIE           | NUMER KAT.       | OZN. | DOSTAWCA/<br>PRODUCENT | CENA NZS   |
|------|----------------------|------------------|------|------------------------|------------|
| 0283 | ZDERZAK P            | 5510-00-3137902P | PJ   | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0286 | KRATKA DOL ZDERZ PRZ | 86561G4AA0       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0287 | SPOILER ZDERZ PRZ    | 86591G4AA0       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0297 | OSŁONA L REFL P-MGIE | 86563G4AE0       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0323 | WSPORNIK Z L ZDERZ P | 86513G4000       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0635 | REFL ŚWIAT DZIEN L   | 92207G4220       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0841 | NADKOLE P L          | 86811G4000       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 7053 | WAHACZ POPRZ PRZ L D | FE183503         | P    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 7201 | FELGA P L            | 52910G4000       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 7309 | DRAZEK KIER L        | S6040121         | PJ   | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 7311 | KONCOWKA DR KIER L   | I10551YMT        | PJ   | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 1000 | oklejenie ostrz.     | zderzaka P       | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 1000 | oklejenie ostrz.     | błotnika PL      | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 1000 | oklejenie ostrz.     | drzwi PL         | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
 Dotyczy: ZDERZAK P, WAHACZ POPRZ PRZ L D, DRAZEK KIER L, KONCOWKA DR KIER L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wnikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

---

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX