

Załącznik nr. 3.

**MAC-POŻ**

tel. 739-223-632

**Kompleksowy Serwis Przeciwpożarowy**  
Gaśnice, Apteczki, Hydranty  
Znaki, Szkolenia, BHP i PPOŻ  
Systemy przeciwpożarowe, Drzwi i bramy ppoż

**mac.poz@op.pl**

Mac-Poż  
Serwis Przeciwpożarowy  
Adam Wypych  
46-100 Namysłów, Przeczów 11  
NIP 7521373397, Regon 160160515

*Wypych*

KOPIA!

**PROTOKÓŁ NR .....1.....  
PRZEGLĄDU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH**

Obiekt : Młodzieżowe Centrum Sportu  
Wrocław ul. Ignacego Paderewskiego  
Stadion Olimpijski

Wrocław ul. Poznańska 14,  
Wrocław ul. Na Niskich Łąkach  
Wrocław ul. Lotnicza 72

Data przeglądu 15/16.07.2024

Data następnego przeglądu: .07.2025

Osoba wykonująca przegląd-Adam  
Wypych

Telefon: 739 223 632  
email: mac.poz@op.pl

## SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne
- II. Wymagania przepisów i norm
- III. Metodyka dokonywania przeglądu drzwi przeciwpożarowych
- IV. Parametry przeglądów
- V. Wnioski i zalecenia

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Badania wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.1372 t.j. z dnia 2019.07.24).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2019.1499 t.j. z dnia 2019.08.09).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 t.j. z dnia 2010.06.22).
- PN-EN 14600 - Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności Wymagania i klasyfikacje
- PN-EN 14637 - PN-EN-14637\_2007E Okucia budowlane. Sterowane elektrycznie systemy przytrzymania otwarcia do drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych. Wymagania, metody badań, stosowanie i konserwacja

## II. WYMAGANIA PRZEPISÓW I NORM

Właściciel budynku jest odpowiedzialny za zapewnienie natychmiastowych napraw w przypadku zaobserwowania w okresie użytkowania instalacji jakichkolwiek uszkodzeń lub przejawów pogorszenia właściwości, które mogą być szkodliwe dla należytego pełnienia funkcji przez przeciwpożarowe drzwi/bramy i otwieralne okna lub drzwi/bramy dymoszczelne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na regularne przeglądy i wymagania dotyczące bieżących konserwacji uszczelnień i uszczeliek pęczniejących, w celu zapewnienia ich ciągłej trwałości mechanicznej i trwałej odporności na obniżenie właściwości pod działaniem czynników pogodowych, chemicznych lub biologicznych.

Właściciel budynku jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji wymaganego programu konserwacji określonego przez producenta.

Zaleca się, aby samoczynnie zamykające się drzwi/bramy lub otwieralne okna, które zwykle utrzymywane są w pozycji otwartej, miały zdolność samoczynnego zamykania badaną przynajmniej z taką samą częstotliwością, jak system alarmu pożarowego dla budynku, w którym są one zainstalowane.

## III. METODYKA DOKONYWANIA PRZEGLĄDU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

- Dokonano kontroli i uruchomienia drzwi w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy składowe są w stanie należytej sprawności do działania,
- Sprawdzono czy wszystkie elementy blokujące/zapadkowe działają bez przeszkód,
- Sprawdzono czy prędkość zamykacza drzwiowego jest regulowana w granicach podanych w instrukcji producenta,
- Sprawdzono skuteczność samoczynnego zamykania od kąta otwarcia 10° (30° w przypadku stosowania zamykaczy drzwiowych bez regulacji przebiegu zamykania) bez względu na wszelkie zamontowane zapadki i/lub uszczelnienia
- Sprawdzono czy nie zostały dodane lub usunięte jakiegokolwiek urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie drzwi/bramy
- Sprawdzono czy wszystkie elementy składowe są pewnie zamocowane i czy wszystkie uszczelnienia i/lub uszczelki są nadal nie uszkodzone

Wnioski i Zalecenia :

- Wykonano przegląd 246 szt. drzwi przeciwpożarowych.
- Zakwalifikowano 244 szt. drzwi przeciwpożarowych jako sprawne


Zakwalifikowano do wymiany 2szt.drzwi przeciwpożarowych nr.71,146

Przeglądu dokonał:

- konserwator o numerze uprawnień –2023/03/DP//3

Adam Wypych

Konserwator Sprzętu PPOŻ

.....  




Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław  
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35  
PL 51-612 Wrocław  
tel. +48 71 733 40 60  
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl, www.mcs.wroc.pl  
NIP: 897-13-83-551

wyniki przeglądu drzwi p.poż Stadion Olimpijskiego + pozostałe obiekty

Lp.	Oddzielenie (numer lub znak szczególny oddzielenia)	Lokalizacja		Uwagi:
		Nr drzwi w proj.	Nr pom.	
1	AD600936. 16/005	DZ05P	I.0.64	
2	AD600936. 14/015	DW07	I.0.64 / I.0.63	
3	AD600936. 14/021	R01P	I.0.63 osie 29 / 30	
4	AD600936. 13/001	DW06	I.0.63 / I.0.62.2	
5	AD600936. 15/006	DW08	I.0.63 / I.0.59	
6	AD600936. 15/005	DW08	I.0.62.1 / I.0.62.2	
7	AD600936. 14/020	R01P	I.0.59 osie 25 / 26	
8	AD600936. 13/014	DW06	I.0.59 / I.0.61.2	
9	AD600936. 13/012	DW06	I.0.59 / I.0.54	
10	AD600936. 16/006	DW20	I.0.54 / I.0.58	
11	AD600936. 17/001	DW13	I.0.54 / I.0.55.1	
12	AD600936. 20/005 <i>wybieg 2 w kierunku do przedsiobku przy I.0.54</i>	DW12	I.0.55.1 / I.0.55.2	Brak możliwości regulacji na zawiasach (ocierają o podłogę)
13	AD600936. 17/007	DW13	I.0.54 / I.0.56	
14	AD600936. 17/005	DW13	I.0.54 / I.0.57.1	
15	AD600936. 20/006	DW12	I.0.57.1 / I.0.57.2	
16	AD600936. 13/017	DW06	I.0.54 / I.0.52	
17	AD600936. 14/014	DW13	I.0.52 / I.0.53	
18	AD600936. 14/019	DW19	I.0.54 I.0.51	
19	AD600936. 14/018	DW19	I.0.59 / I.0.51	
20	AD600936. 15/004	DW08	I.0.59 / I.0.47	
21	AD600936. 14/017	DW19	I.0.47 / I.0.48	
22	AD600936. 15/011	DW17	I.0.48 / I.0.40 przy osi E	
23	AD600936. 15/008	DW17	I.0.48 / I.0.40 przy osi D	
24	ATA1006L. 18/006	DW13	I.0.48 / I.0.49	

25	AD600936. 15/009	DW17	I.0.48 / I.0.51 przy osi D	
26	AD600936. 15/010	DW17	I.0.48 / I.0.51 przy osi E	
27	AD600936. 14/013	R01P	I.0.47 osie 20 / 21	EI60
28	AD600936. 20/001	DW12	I.0.47 / I.0.46.1	
29	AD600936. 20/004	DW11	I.0.46.1 / I.46.2	
30	AD600936. 17/008	DW03	I.0.47 / I.0.40	
31	AD600936. 17/010	DW02	I.0.40 / I.0.41	
32	AD600936. 17/013	DW03	I.0.40 / I.0.42.1	uszkodzona kratka wentylacyjna
33	AD600936. 17/011	DW02	I.0.42.1 / I.0.42.2	
34	AD600936. 17/009	DW03	I.0.40 / I.0.43.1	
35	AD600936. 17/012	DW02	I.0.43.1 / I.0.43.2	
36	AD600936. 16/003	DW16P	I.0.40 / I.0.13.2	EJ60
37	AD600936. 20/002	DW12	I.0.13.2 / I.0.44.1	
38	AD600936. 20/003	DW11	I.0.44.1 / I.0.44.2	
39	AD600936. 14/011	R01P	I.0.13.2 osie 14 / 15	EJ60
40	AD600936. 16/002	DW05P	I.0.13.2 / I.0.36.1	EJ60
41	AD600936. 18/023	DW12	I.0.36.1 / I.0.36.2	<del>EJ60</del>
42	AD600936. 18/003	DW11	I.0.36.2 / I.0.36.3	Brak zamka i klamki
43	AD600936. 16/001	DW05P	I.0.13.2 / I.0.35.1	EJ60
44	AD600936. 14/007	DW21	I.0.35.1 / I.0.35.2	
45	AD600936. 18/022	DW12	I.0.35.2 / I.0.35.3	
46	AD600936. 15/003	DW10P	I.0.13.2 / I.0.25	Do wymiany rygiel części biernej skrzydła
47	AD600936. 14/016	DW07P	I.0.25 / I.0.24	EI60
48	AD600936. 17/006	DW13	I.0.25 / I.0.34.1	
49	AD600936. 18/008	DW11	I.0.34.1 / I.0.34.2	
50	AD600936. 17/004	DW13	I.0.25 / I.0.33.1	Brak możliwości regulacji na zawiasach (ocierają o podłogę)
51	AD600936. 18/015	DW11	I.0.33.1 / I.0.33.2	
52	AD600936. 18/011	DW11	I.0.33.2 / I.0.33.3	
53	AD600936. 17/002	DW13	I.0.25 / I.0.32.1	
54	AD600936. 18/021	DW12	I.0.32.1 / I.0.32.2	
55	AD600936. 18/013	DW11	I.0.32.2 / I.0.32.3	
56	AD600936. 18/014	DW11	I.0.32.2 / I.0.32.4	

57	AD600936. 14/005	DW21	I.0.25 / I.0.31	
58	AD600936. 14/010	DW21	I.0.25 / I.0.30.1	
59	AD600936. 18/017	DW12	I.0.30.1 / I.0.30.2	
60	AD600936. 14/006	DW21	I.0.25 / I.0.29.1	
61	AD600936. 18/019	DW12	I.0.29.1 / I.0.29.2	
62	AD600936. 14/003	DW21	I.0.25 / I.0.26	
63	AD600936. 14/002	DW21	I.0.25 / I.0.27	
64	AD600936. 14/001	DW21	I.0.25 / I.0.28	
65	AD600936. 15/002	DW09S	I.0.13.2 / I.0.13.1	
66	AD600936. 13/023	DW04P	I.0.13.1 / I.0.79	
67	AD600936. 13/021	DW06	I.0.13.1 / I.0.22.1	Zamek do wymiany
68	AD600936. 18/005	DW01	I.0.22.1 / I.0.22.3	
69	AD600936. 18/002	DW01	I.0.22.1 / I.0.22.4	
70	AD600936. 13/007	DW03	I.0.22.1 / I.0.15.1	
71	AD600936. 13/009	DW03	I.0.15.1 / I.0.21.2	uszkodzone poszycie drzwi <del>zalecana</del> wymiana <sup>FEZ</sup> <sub>ODP. Q&amp;N.</sub>
72	AD600936. 18/012	DW01	I.0.21.2 / I.0.21.5	
73	AD600936. 18/009	DW01	I.0.21.2 / I.0.21.4	
74	AD600936. 18/016	DW01	I.0.21.2 / I.0.21.3	
75	AD600936. 13/008	DW03	I.0.15.1 / I.0.23	
76	AD600936. 13/005	DW03	I.0.15.1 / I.0.24	
77	AD600936. 32/001	DW22	I.0.15.1 / I.0.18 oś 8	Brak uszczelki samopęczniejącej 6mb-2cm.
78	AD600936. 15/001	DW22	I.0.15.1 / I.0.18 oś 7	Brak uszczelki samopęczniejącej 6mb-2cm.
79	AD600936. 18/018	DW12	I.0.17.2 / I.0.17.1	
80	AD600936. 14/008	DW21	I.0.17.1 / I.0.15.1	
81	AD600936. 14/009	DW21	I.0.15.1 / I.0.16.1	
82	AD600936. 18/020	DW12	I.0.16.1 / I.0.16.2	
83	AD600936. 13/011	DW03	I.0.15.1 / I.0.08	? <del>FEZ</del>
84	AD600936. 13/010	DW03	I.0.15.1 / I.0.15.2	
85	AD600936. 13/022	DW04P	I.0.13.1 / I.0.14 <sup>10.98</sup>	FEZ
86	AD600936. 18/004	DW01	I.0.15.2 / I.0.15.3	
87	AD600936. 18/001	DW01	I.0.15.2 / I.0.15.4	
88	AD600936. 18/010	DW01	I.0.15.2 / I.0.15.5	

89	AD600936. 13/013	DW03	I.0.15.1 / I.0.20.1	
90	AD600936. 18/006	DW01	I.0.20.2 / I.0.20.4	
91	AD600936. 18/007	DW01	I.0.20.2 / I.0.20.3	
92	AD600936. 13/020	DW06	I.0.20.1 / I.0.13.1	
93	AD600936. 13/024	DW04P	I.0.13.1 / I.0.14	brak elektro zamka
94	AD600936. 13/015	DW06	I.0.13.1 / I.0.12	
95	AD600936. 13/006	DW03	I.0.08 / I.0.12	
96	AD600936. 14/012	R01P	I.0.13.1 osie 4 / 5	
97	AD600936. 13/016	DW06	I.0.13.1 / I.0.11	
98	AD600936. 13/003	DW03	I.0.08 / I.0.11	
99	AD600936. 13/018	DW06	I.0.13.1 / I.0.10	
100	AD600936. 13/004	DW03	I.0.08 / I.0.10	
101	AD600936. 13/019	DW06	I.0.13.1 / I.0.09	
102	AD600936. 13/002	DW03	I.0.08 / I.0.09	
103	AD600936. 08/001	DZ06P	I.0.01	
104	AD600936. 11/001	DZ02P	P.0.21 osie 55' / 56'	
105	AD600936. 09/004	DW01	P.0.19 / P.0.21	
106	AD600936. 09/013	DZ03	P.0.19	
107	AD600936. 07/001	DZ03P	P.0.20	
108	AD600936. 09/009	DZ02	P.0.13 oś 62'	
109	AD600936. 09/001	DW01	P.0.18	
110	AD600936. 09/002	DW01	P.0.17	
111	AD600936. 09/003	DW01	P.0.16	
112	AD600936. 09/006	DW04	P.0.15.1	
113	AD600936. 10/010	DW03	P.0.15.1 / P.0.15.2	
114	AD600936. 09/007	DW04	P.0.14.1	
115	AD600936. 10/005	DW02	P.0.14.1 / P.0.14.3	
116	AD600936. 10/002	DW02	P.0.14.1 / P.0.14.2	
117	AD600936. 04/013	DZ01	P.0.13 oś 67'	
118	AD600936. 09/005	DW04	P.0.08 / P.0.09.1	
119	AD600936. 10/007	DW03	P.0.09.1 / P.0.09.2	
120	AD600936. 09/010	DZ02P	P.0.05	Do wymiany rygiel części biernej skrzydła + regulacja

E130

E130

E130

E160

E130

E160

121	AD600936. 09/012	DZ02P	P.0.02.1		EJ60
122	AD600936. 10/001	DW02	P.0.02.1 / P.0.01.1		—
123	AD600936. 10/008	DW03	P.0.01.1 / P.0.01.2		—
124	AD600936. 10/004	DW02	P.1.05 / P.1.07.1		—
125	AD600936. 10/006	DW03	P.1.07.1 / P.1.07.2		—
126	AD600936. 10/009	DW05	P.1.05 / P.1.06		—
127	AD600936. 10/003	DW02	P.2.01 / P.2.02.1		—
128	AD600936. 09/011	DW03	P.2.02.1 / P.2.02.2		—
129	AD600936. 08/002	DZ06P	I.0.04.1	Zawiasy do regulacji	EJ30
130	AD600936. 14/004	DW15P	I.0.04.2		EJ30
131	AD600936. 05/005	DZ04P	I.1.09		EJ30
132	AD600936. 02/002	DZ12P	I.1.10 osie 3 / 4		EJ30
133	AD600936. 05/010	DZ08P	I.1.10 osie 4 / 5		EJ30
134	AD600936. 03/001	DZ13P	I.1.11 osie 6 / 7		EJ30
135	AD600936. 05/001	DZ04P	I.1.11 osie 7 / 8		EJ30
136	AD600936. 04/001	DZ01P	I.1.04.1		EJ30
137	AD600936. 01/001	DW02	I.1.04.1 / I.1.04.2	Brak możliwości regulacji na zawiasach (ocierają o podłogę)	—
138	AD600936. 04/014	DZ01P	I.1.03		EJ30
139	AD600936. 04/013	DZ01P	I.1.02		EJ30
140	AD600936. 02/001	DZ12P	I.1.12 osie 9 / 10		EJ30
141	AD600936. 04/010	DZ01P	I.1.05.1		EJ30
142	AD600936. 01/004	DW02	I.1.05.1 / I.1.05.2		—
143	AD600936. 05/009	DZ08P	I.1.12 osie 10 / 11		EJ30
144	AD600936. 04/006	DZ01P	I.1.06.1		EJ30
145	AD600936. 01/003	DW02	I.1.06.1 / I.1.06.2		—
146	AD600936. 04/005	DZ01P	I.1.07	Uszkodzone poszycie drzwi <u>zalecana wymiana</u>	EJ30 EJ30
147	AD600936. 03/002	DZ14P	I.1.13 osie 12 / 13		EJ30
148	AD600936. 05/006	DZ04P	I.1.13 osie 13 / 14		EJ30
149	AD600936. 04/003	DZ01P	I.1.08.1		EJ30
150	AD600936. 01/007	DW02	I.1.08.1 / I.1.08.2		—
151	AD600936. 21/001	DZ04P	K5 poz. +2		EJ30
152	AD600936. 12/002	DZ03	I.2.11		EJ30



153	AD600936. 12/004	DZ03	I.2.13.1		E30
154	AD600936. 28/001	DW11	I.2.13.1 / I.2.13.2		—
155	AD600936. 12/003	DZ03	I.2.09.1		E30
156	AD600936. 28/002	DW11	I.2.09.1 / I.2.09.2		—
157	AD600936. 12/001	DZ03	I.2.12	Uszczelka samoęczniejąca do wymiany 5mb-1cm.	E30
158	AD600936. 21/002	DZ04P	K6 poz. +2		E30
159	AD600936. 05/002	DZ04P	I.1.27 osie 21 / 22		E30
160	AD600936. 04/012	DZ01P	I.1.16.1		E30
161	AD600936. 01/002	DW02	I.1.16.1 / I.1.16.2		—
162	AD600936. 06/001	DZ14P	I.1.27 osie 22 / 23		E30
163	AD600936. 05/003	DZ04P	I.1.27 osie 22 / 23		E30
164	AD600936. 04/008	DZ01P	I.1.19.1		E30
165	AD600936. 42/001	DW02	I.1.19.1 / I.1.19.2		—
166	AD600936. 04/007	DZ01P	I.1.17		E30
167	AD600936. 04/015	DZ08P	I.1.26		E30
168	AD600936. 04/002	DZ01P	I.1.18.1		E30
169	AD600936. 01/005	DW02	I.1.18.1 / I.1.18.2		—
170	AD600936. 01/006	DW02	I.1.20.1 / I.1.20.2		—
171	AD600936. 04/009	DZ01P	I.1.20.1		E30
172	AD600936. 04/004	DZ01P	I.1.21		E30
173	AD600936. 04/011	DZ01P	I.1.22		E30
174	AD600936. 05/004	DZ04P	I.1.25 osie 27 / 28		E30
175	AD600936. 02/003	DZ12P	I.1.25 osie 28 / 29		E30
176	AD600936. 05/008	DZ08P	I.1.24		E30
177	AD600936. 05/007	DZ04P	I.1.23		E30
178	AD600936. 16/008	DZ03	I.0.76		—
179	AD600936. 19/004	DW14P	I.0.76 / I.0.72.1		E30
180	AD600936. 19/002 <i>Węsiwe do nie przy kaszki</i>	DW12	I.0.72.1 / I.0.72.2	brak uszczelki samoęczniejącej 5mb-2cm.	—
181	AD600936. 19/003	DW11	I.0.72.3 / I.0.72.0		—
182	AD600936. 19/001	DW21	I.0.71 / I.0.72.1		—
183	AD600936. 23/001	DW21	I.0.71		—
184	AD600936. 16/007	DZ03	I.0.70		—

185	AD600936. 16/010	DZ02	1.0.73	
186	AD600936. 16/009	DZ02	1.0.74	
187	AD600936. 13/025	DW08	1.0.61.1 / 1.0.61.2 <i>1.0.61.2</i>	
188	AD600936. 15/007	DZ04P	1.0.38	?
189	AD600936. 19/005	DW15P	1.0.69.2 / 1.0.69.1	EI30
190	AD600936. 19/006	DW15P	1.0.75.1 / 1.0.75.2	BI
191	AD600936. 13/025	DW04P	1.0.59 / 1.0.60	EI30

191	Domoferm 0026/W	Trafostacja		
192	Domoferm LF602	Pomieszczenie tech.		
193	Domoferm F1260	Trafostacja		
194	Domoferm 0026/W	Trafostacja		
195	Domoferm LF651	Trafostacja		
196	Domoferm 1478/W	wejść.do budynku		
197	Aluprof 00756/5	parter wejś.dla dziennikarzy		
198	Aluprof 00756/4	korytarz parter		
199	Aluprof brak tabliczki	parter	do wymiany zawiasy 3szt.	
200	Aluprof 00756/14	wejś.na stadion		
201	Yawel 118/222 AW	parter		
202	Aluprof 75813	parter		
203	Aluprof 0076/12	parter		
204	Aluprof 0076/13	parter		
205	Aluprof 00756/11	1 piętro	zawiasy do wymiany 3szt.	
206	Aluprof 00756/3	1 piętro		
207	brak tabliczki	2 piętro serwerownia		
208	Aluprof 0756/9	1 piętro		
209	Aluprof 0756/8	1 piętro	zablokowany rygiel części biernej	
210	Domoferm 10478/W	trybuna wsch	toaleta damska	
211	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	toaleta męska	uszczelka do wymiany 5mb-2cm
212	Domoferm 0026/W	trybuna wsch	pomieszczenie tech.	
213	Domoferm 0026/W	trybuna wsch	pomieszczenie tech.	
214	Domoferm 0026/W	trybuna wsch	pomieszczenie tech.	
215	Domoferm 0026/W	trybuna wsch	toaleta	
216	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	pom.gastronomiczne	
217	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	pom.gastronomiczne	
218	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	toaleta	
219	Domoferm LF631	trybuna wsch	pom.techniczne	
220	Domoferm LF631	trybuna wsch	toaleta	
221	Domoferm LF631	trybuna wsch	toaleta	
222	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	toaleta	

223	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	toaleta	
224	Domoferm 1478/W	trybuna wsch	pom.gospodarcze	
225	Padilla 16/77/0235	wieża	wejście	
226	Padilla 16/77/0234	wieża	wejście	
227	Domoferm LF631	trybuna wsch	wentylatorownia	
228	Komplex 03/16 117	parter	wejście do administracji	
229	Aluremex MB78EI	parter	administracja	
230	Aluremex MB78EI	parter	administracja	
231	Aluremex MB78EI	parter	administracja	
232	Domoferm 1478/W	wejście	hydroforownia	
233	Domoferm 1478/W	1 piętro	administracja	
234	Domoferm 1478/W	2 piętro	administracja	
235	Aluremex MB78EI	parter	administracja	
236	Aluremex MB78EI	parter	administracja	
Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Lotnicza ul.Lotnicza 72,Wrocław				
1	MERCOR MCR-ALPE SP-60-1	Ei30	Kotłownia	
Hala Sportowa Poznańska ul.Poznańska 14				
1	Novoferm 34/93/2000	piwnica	kotłownia	
2	Novoferm 35/93/2000	parter	wejście do piwnicy	porzewiałe poszycie drzwi
3	Novoferm 36/93/2000	parter	wejście na sale	uszkodzona klamka i zamek
Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Oławka ul. Na Niskich Łąkach 8				
1	Domoferm 9276/2014	parter	wejście na halę	
2	Aluprof MB78EI 60	parter	wejście na korridor	

Mac-Poż  
Serwis Przeciwpozarowy  
Adam Wypych  
46-100 Namysłów, Przeczów 11  
NIP 7521373397, Regon 160160515

Adam Wypych  
Konservator Sprzętu PPoż

*Wypych*