

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Adam Wysocki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR PL20250103	20.01.2025
WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P SIENKIEWICZA 65	FIRMA 15-003 BIAŁYSTOK	
SYGNATURA PL2025010380685	RODZ. SZK OC	
MARKA TOYOTA	LAND CRUISER 150	MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN JTEBR3FJ40K147857	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 70 LC 01
WERSJA OD 08.2019	RELING DACHU	UKŁ KLIMAT AUTOMAT
WYPOSAŻENIE SZYBA CZOŁ OGRZEWANA	LUSTERKO Z EL/NAST	LUST ZEW LAKIEROWANE
UKŁAD 9 GŁOŚNIKÓW	REFLEKTORY P-MGIELNE	NAST REFLEKTORA
UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT	LAMPA P-MGL TYLNA	SIEDZ T 3 MIEJ DZIEL
PÓŁKA PRZESUWNA	UKŁAD AUTOALARMU	KEYLESS ENTRY/DRIVE
ZACZEP PRZYCZ STAŁY	SILNIK OGRZEW VISCO	KAMERA JAZDY W TYŁ
KOŁO ZAP POD PODŁOGĄ	2755CCM 130/150KW	SPOILER ZDERZ T
6 BIEG SKRZY AUTOMAT	REFLEKTOR LED	REGULATOR SZYBKOSCI
OPONA 265/65 R17..T	KOŁA ALU 7,5JX17	OGRZEWANIE PTC
WYPOSAŻ ZIMNE KRAJE	KONTROLA CISN W OPON	NORMA SPALIN EURO 6
AIRBAG BOCZNY	AIRBAG KOLAN	PROGRAM STABIL (VSC)
WYKONANIE DLA EUROPY	5-DRZWIOWY	STOPNIE BOCZNE

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE			JC	OPER. CENA
KOD CZ				
BRAK NR B410	ZESPOL HAKA HOL WYB/WBUD		15	[REDACTED]
B420)	ZDERZAK T WYB/WBUD		8	[REDACTED]
BRAK NR	ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY)		8	[REDACTED]
BN	SPOILER ZDERZ TYL WYWIERCENIE OTWORÓW		5	[REDACTED]
	OBEJMUJE: 4 OTWORY WYWIERCIC		5*	[REDACTED]
2800	OKLEINA WYB-WBUD/WYMIANA		5*	[REDACTED]
	URZĄDZENIE HOL SPRAWDZENIE			

L A K I E R O W A N I E (według AZT)	PAINT PRICES AS AT	: 08.03.2024
KOD CZĘŚCI OPERACJA		JC
2581 ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	13
MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ		
KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
2581 ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Adam Wysocki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250103 20.01.2025

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	13	
PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	7	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	20	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2581	ZDERZAK T	3793534014	[REDACTED]
2643	OSŁONA ZDERZAKA T	818196-5	[REDACTED]
1000	OKLEINA		[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Adam Wysocki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20250103

20.01.2025

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 46 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA .....		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	
RAZEM LAKIEROWANIE .....		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT .....		[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA \* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 31932100  
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250103

Pojazd: TOYOTA LAND CRUISER 150 MODEL PODSTAWOWY  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKCYJA] / JTEBR3FJ40K147857  
 Data pierwszej rejestracji: 2019-05-15 Rok produkcji: 2019  
 Przebieg (odczytany): 233 465 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2581	ZDERZAK T	3793534014	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJA]
2643	OSŁONA ZDERZAKA T	818196-5	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJA]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
 Dotyczy: ZDERZAK T, OSŁONA ZDERZAKA T

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX