

Lp.	Nazwa SpW Opis stanu technicznego, niesprawności.	Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy	Materiały podstawowe		
			nazwa	ilość	dostawca
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Łódź robocza t. Parker 620, nr PL- PAR62005J212</p> <p>z silnikiem Mercruiser QSD 2.0, nr 88222603</p> <p>data produkcji 2012 r.</p> <p>data rozpoczęcia eksploatacji: 10.2012 r.</p> <p>Łódź przepracowała: 311 mtg /10 lat</p>	<p>1. Wykonać zakres prac obsługowych przewidzianych do realizacji po 100 mtg lub co roku (w zależności co nastąpi wcześniej) zgodnie z instrukcją silnika QSD 2.0.: Przegląd silnika.</p> <p>- wymiana oleju silnikowego i filtra.</p> <p>- wymiana oleju przekładni napędu rufowego.</p> <p>- wymiana filtrów paliwa (filtr paliwa oraz wkład filtra paliwa RACOR).</p> <p>- wymiana filtra powietrza.</p> <p>- sprawdzenia stanu i napięcia pasków napędowych. W przypadku stwierdzenia zużycia wymienić na nowe.</p> <p>- wymiana paska napędowego pompy wspomaganie steru . W przypadku stwierdzenia zużycia wymienić na nowe</p> <p>- wymiana płynu chłodzącego w wewnętrznym układzie silnika.</p> <p>- rozmontowanie i sprawdzenie pompy wody morskiej silnika. Wymienić zużyte części.</p> <p>- czyszczenie sekcji wody morskiej w zamkniętym układzie chłodzenia. Czyszczenie, kontrola i testowanie głowicy ciśnieniowej. Sprawdzenie anod i wymiana w razie korozji w stopniu przekraczającym 50 %.</p> <p>- sprawdzenie układu chłodzenia i układu wydechowego pod względem uszkodzeń lub nieszczelności. Sprawdzenia zacisków przewodów obu układów. Wymienić zużyte części.</p> <p>- dokręcenie elementów mocujących silnika,</p> <p>- sprawdzenie wyrównania silnika.</p> <p>- sprawdzenie układu sterowania w poszukiwaniu obluźzonych, brakujących lub uszkodzonych części. Nasmarowanie kabli i połączeń; Wymienić zużyte części.</p> <p>- sprawdzenie i nasmarowanie wielowypustów przegubu Cardana napędu rufowego. Przegląd mieszkań, rury wydechowej i zacisków;</p>	<p>Materiały, części zamienne zgodnie z dokumentacją producenta</p> <p>- olej silnikowy - wkład filtra oleju</p> <p>- smar przekładniowy</p> <p>- wkład filtra paliwa racor - filtr paliwa</p> <p>- filtr powietrza</p> <p>- pasek wielorowkowy</p> <p>- pasek napędu wspomaganie</p> <p>- płyn chłodzący</p> <p>- wirnik pompy wody</p>	<p>Zgodnie z dokumentacją producenta</p>	<p>Wykonawca naprawy</p>

825

	<p>- nasmarowanie przegubu Cardana i sprzęgu silnika</p> <p>2. Obligatoryjnie podczas naprawy wymianie podlegają wszystkie uszczelki, złączki gumowe, śruby, nakrętki, podkładki, pierścienie uszczelniające, materiały uszczelniające, materiały jednorazowego użytku itd.</p> <p>3. Zdemontowane części i podzespoły przekazać bosmanowi okrętowemu.</p> <p>4. Wykonać regulacje ciśnna gazu i zasprzęglania oraz manetki sterowania prędkością łodzi. W razie konieczności dokonać wymiany cięgien na nowe. W razie konieczności uzupełnić układ wspomagania steru płynem Quicksilver steering fluid Dexron III.</p> <p>5. Całość prac zdać w działaniu bosmanowi okrętowemu na podstawie harmonogramu prób.</p> <p>6. Wykonawca naprawy/przeglądu udzieli gwarancji na wykonane prace.</p> <p>7. Zabezpieczyć niezbędne pomocnicze procesy technologiczne.</p> <p><u>UWAGI!!!</u> Prace dodatkowe wynikające z Protokołu Weryfikacyjnego. Zostaną poddane analizie technicznej pod względem technicznie i ekonomicznym. Sporządzony Protokół Weryfikacyjny oraz zestawieniem kosztów zostanie poddany przebiegowi zgodnie zapisem umowy. W Protokole Weryfikacyjnym ująć jedynie prace wykraczające poza zakres prac wyszczególnionych w punkcie / nie ujęte w tym punkcie/.</p>				
--	---	--	--	--	--

Cięgno gazu zasprzęglania i rozsprzęglania łodzi.

7 -

7 -

I. Komisja sporządzająca WPN.

- 1. Dowódca OTrM 825 kpt. mar. Cyprian NOSEWICZ
- 2. Bosman okrętowy czpo. bsmt Marcin JASTRZĘBSKI
- 3. Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia czpo. kpt. mar. Maciej TRĘBICKI

II. Opinia dowódcy jednostki wojskowej.

Wykonanie powyższych prac w ramach przeglądu serwisowego niezbędne jest do utrzymania sprawności technicznej SpW oraz utrzymania przez łódź roboczą zdolności do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem.



ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI
[Signature]
kpt. ppor. Marcin Jastrzębski