



Lokalizacja słupków wskaźnikowych typu G-1 oraz naków ostrzegawczych A-10 bez zmian.
 Istniejąca lokalizacja w/w oznakowania spełnia wymagania aktualnych przepisów.
 Stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego - bardzo dobry.

 BICRO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWI		
Zadanie/odcinek realizacyjny: POBIS 2-5		
Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowań linii kolejowych z drogami - zadanie 5		
Linia kolejowa nr 181, odcinek Janinów - Pątnów Wieluński Przejazd kolejowo-drogowy kat. C w km 41+228 - m. Dalachów		
Stadium: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU		
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1 : 500	Nr rysunku: RYŚ. 2
Opracował: Krzysztof Holeniewski	Data: styczeń 2018	Podpis: 