

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KPŻ-100
nr 03 z 1997

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 013/20139401740N

Adres stacjonowania pojazdu: JW 3940 GLIWICE

Osoba odpowiedzialna: sierż. KASPRZYK Szymon, tel. 261 111 337

| Podzespół /układ | Podukład | Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić) | Niespraw- ność: X/- | Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana | Uwagi |
|------------------------------|----------|---|---------------------------|---|-------|
| Kotły | | Brak legalizacji kotłów | x | wymiana czynnika chłodniczego i legalizacja kotłów, wpis legalizacji oraz wydanie paszportu kotła | |
| | | Zmurszałe i wyeksploatowane uszczelki | x | wymiana uszczelkek | |
| | | Inne: wymiana oleju metylosilikonowego w kotłach | x | wymiana oleju metylosilikonowego | |
| Agregat prądo- twórczy | | Zniszczona powłoka lakiernicza | x | usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem | |
| | | Wyeksploatowane poduszki pod silnikiem | x | wymiana poduszek pod silnikiem | |
| | | Uszkodzenia mechaniczne kabli, gniazd i wtyków | x | wymiana kabli, gniazd i wtyków agregatu | |
| | | Inne: wymiana akumulatora | x | wymiana akumulatora 12V na nowy | |
| Palniki | | Układ zasilania palników | x | wymiana przewodów zasilających | |
| | | Zniszczona powłoka lakiernicza | x | usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem | |
| Trzon kuchenny | | Niesprawny mechanizm wyjmowania kotłów | x | wymiana mechanizmu blokady zabezpieczającej wyciągania kotłów | |
| | | Zniszczona powłoka lakiernicza | x | usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem | |
| | | Inne: zniszczone uszczelki przy blatach roboczych | x | wymiana uszczelkek przy blatach roboczych | |
| Skrzynie na osprzęt | | Uszkodzenie zamknięcia pokrywy | x | wymiana zamknięcia pokrywy | |
| | | Zniszczona powłoka lakiernicza | x | usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewienie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem | |
| Podwozie | | Niesprawny hamulec najazdowy | x | wymiana płynu i sprawdzenie (wymiana) przewodów hamulcowych | |
| | | Niesprawny układ hamulcowy | x | wymiana pompy hamulcowej | |

Podpisy komisji:

mjr Karol BUGIEL

st. chor. szt. Paweł BIENIASZCZYK

mł. chor. Bartłomiej DOROTA

.....
.....
.....