

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU (kuchnie polowe)

KUCHNIA POŁOWA KP-340 - NG

nr ser.1616 rok produkcji 1989 r.

JIM: 7310PL0002026

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 14/20/4408/ żywn.

kontakt telefoniczny: 261 569 698 plut. Andrzej KOSOŃ

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niespra- wność: X/-	Rekomen- dowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły		Niesprawny zawór spustowy kotłów	X	Wymiana zaworu kotła	
		Niesprawne zamknięcia kotłów	X	Niesprawne zamknięcie kotłów wymienić	
		Nieszczelne pokrywy	X	Wymiana uszczelek w pokrywach kotłów	
		Nagar wewnątrz kotłów	X	Oczyszczenie i usunąć nagar kotłów	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	X	Pięskowanie wraz z malowaniem	
		legalizacja kotłów	X	Wpis w paszporty kotłów	
Trzon kuchenny		Niesprawna instalacja elektryczna	X	Wymiana wyblakłych kloszy lamp tylnych	
		Uszkodzenia mechaniczne ścian zewnętrznych i wewnętrznych paleniska	X	Naprawa popielnika i paleniska oraz ścian paleniska	
		Uszkodzone przewody kominowe	X	Wymiana śrób mocujących komin	
		Uszkodzone skrzynie boczne	X	Wymiana zamknięcia skrzyń bocznych	
		Przepalony ruszt	X		

		Zużyta powłoka lakiernicza	X	Odnowienie powłoki lakierniczej (liczne odpryski i ubytki lakieru) malowanie farbą RAL 6006 khaki półmat	
Podwozie		Uszkodzenia dyszla haka holowniczego koła podporowego	X	Uszkodzenie podpór kuchni	
		Wyeksploatowane gumy podkładek wspornika mocowania kuchni.	X	Wymiana gumy wspornika mocowania	
		Wyeksploatowane śruby i nakrętki uchwyty mocującego kuchnie do podwozia.	X	Wymiana śrub i nakrętek mocujących kuchnie do podłoża	
		Niesprawność układu hamulcowego oraz bieżnego	X	oczyszczenie bębnow, hamulcowych sprawdzenie i wyregulowanie luzu szczęk. Regulacja luzu na łożyskach osiowych kół.	

Podpisy komisji:

st. chor. Sebastian ARCZYNSKI

st. chor. szt. Olgierd ŻMUDA

plut. Łukasz ŻUREK