

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU NG (kuchnie polowe)

KUCHNIA POŁOWA KP-340

nr ser.502 rok produkcji 1982 r.

JIM: 7310PL0862249

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 11/20/4408/ żywn.

Adresat stacjonowania pojazdu: kompleks koszary JW. 4408 66-100 Sulechów ul.Wojska Polskiego 1

Osoba do kontaktów por. Tomasz WILK tel. 697 894 408

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawn ość: X/-	Rekomen-dowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły	kocioł	Zużyty sznur uszczelniający kotła	x	Wymiana sznura uszczelniającego	
		Plombowanie	x	Plombowanie kotła	
		Zużyte - zmurszałe uszczelki pokryw kotłów	x	Wymiana uszczelki pokryw kotłów	
		Zużyty - przeterminowany olej metylosilikonowy kotła	x	Wymiana oleju metylosilikonowego z wpisem do paszportu kotła "legalizacja"	
		Nagar wewnątrz kotłów	x	Oczyszczenie wnętrza kotła	
		Niesprawne zamknięcie kotła	x	Wymiana zamknięć kotłów	
		Przepalona farba kotłów	x	Piaskowanie kotłów, malowanie lakierem RAL 6006 khaki półmat	
		Niesprawne zawory bezpieczeństwa	x	Naprawa zaworów bezpieczeństwa	
Trzon kuchenny		Niesprawna instalacja elektryczna	x	Wymiana instalacji elektrycznej	
		Zużyty sznur uszczelniający pokrywę kuchni	x	Wymiana sznura uszczelniającego	
		Niesprawne śruby mocujące kotły	x	Wymiana śrub mocujących kotły	
		Uszkodzony przewód kominowy	x	Naprawa przewodu kominowego	
		Niesprawne palenisko kuchni- wypalone ruszto	x	Naprawa paleniska, wymiana ruszt, naprawa popielników	
		Uszkodzone podpory kuchni 5 szt.	x	Wymiana podpór kuchni	
		Niesprawna pompa hamulcowa-niesprawna instalacja hamulcowa	x	Naprawa instalacji hamulcowej-naprawa pompy hamulcowej	
		Niesprawne zamknięcie schowka pod kominem trzonu kuchennego	x	Naprawa zawiasów i zaknięcia schowka	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	Oczyszczenie trzonu kuchennego, malowanie lakierem RAL 6006 khaki półmat	
Skrzynie na sprzęt		Niesprawne zamknięcia pokryw na sprzęt	x	Naprawa zamknięcia pokryw dwóch skrzyń bocznych	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	Oczyszczenie, Zabezpieczenie, Malowanie farbą RAL 6006 khaki półmat	

Podpisy komisji:

st chor. Sebastian ARCZYŃSKI
plut. Ireneusz KLIMCZAK
st. kpr. Daniel WILK

