

## KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU kuchnia Polowa KPŻ 100 nr. 021/02,

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 17/2020/2399/ŻYW


Adresat stacjonowania pojazdu: kompleks koszary JW. 2399 59 - 726 ŚWIĘTOSZÓW ul. Sztabowa 1

Osoba odpowiedzialna : plut. Tomasz REMPIŃSKI tel. 261 685643

Podzespoł /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawność: X/-	Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Agregat		Zniszczona powłoka lakiernicza	X	Piaskowanie Malowanie powłoki lakierniczej	
		Uszkodzenia mechaniczne kabli, gniazd i wtyków	X	Sprawdzenie działania kabli gniazd i wtyków naprawa lub wymiana niesprawnych części, wymiana żarówek	
		Inne:popękane szybki zabezpieczające wskaźniki pomiarowe	x	Wymienićpopękane szybki zabezpieczające wskaźniki pomiarowe	
Palniki		Brak możliwości uruchomienia prawego palnika	x	Naprawić prawy palnik celem uruchomienia i ustawienia optymalnych wartości grzania ( ewentualna wymiana na nowy )	zalecany sposób naprawy - serwis producenta
		Zniszczona powłoka lakiernicza	X	Piaskowanie	
		Inne:			
Trzon kuchenny		Niesprawna instalacja elektryczna pęknięta wtyczka instalacji elektrycznej	x	Wymienić wtyczkę instalacji elektrycznej podłączenie do pojazdu holującego	
		Niesprawny mechanizm wyjmowania kotłów	x	Wymienić mechanizm podnoszenia kotłów,	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	X	Piaskowanie Zabezpieczyć farbą antykorozyjną pomalować farbą khaki	
		Inne: niesprawny wskaźnik poziomu paliwa, nagromadzenie osadu w zbiorniku paliwa, wyeksploatowane przewody paliwowe, niesprawne światła odbłaskowe, zużyte uszczelnienia gumowe skrzyń bocznych , montaż śruby mocującej kocioł.	X	Wymiana wskaźnika poziomu paliwa, czyszczenie wnętrza zbiornika paliwa,sprawdzenie układu paliwowego, wymiana uszkodzonych przewodów paliwowych, sprawdzić układ elektryczny i wymienić niesprawne elementy. Uzupełnić światłoodbłaskowe w lewy przedni odbłask , wymienić uszczelnienia gumowe skrzyń bocznych uzupełnić śrubę mocującą kocioł	
Skrzynie na osprzęt		Uszkodzenia mechaniczne	x	Wymiana uszkodzonych elementów skrzyni lub całej skrzyni	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	Pomalować farbą khaki	
		Inne:			
		Uszkodzenia mechaniczne poszycia/pasków	x	szycie lub klejenie poszycia, naprawić, oczyścić i pomalować stelaż	
		Uszkodzenia mechaniczne pokrowców na elementy namiotu			

Namiot kuchni		Uszkodzenia mechaniczne stelażu namiotu	x	Naprawa uszkodzonych elementów w razie braku możliwości wymiana	
		Inne: ubytki w powłoce lakierniczej i ogniska korozji zużyte odkształcone bolce zabezpieczające stelaż namiotu		Piaskowanie Zabezpieczyć farbą antykorozyjną pomalować farbą khaki Wymiana i uzupełnienie bolców zabezpieczających stelaż namiotu	
Podwozi e		Uszkodzenia dyszla/haka holowniczego/koła podporowego	x	Wymiana koła podporowego wraz z jego mechanizmem,	
		Niesprawność układu hamulcowego	x	wymiana elastycznych(gumowych) przewodów hamulcowych, wymiana skorodowanych sztywnych (stalowych) przewodów hamulcowych, wymiana płynu hamulcowego, sprawdzenie działania układu hamulcowego i wymiana zurzytych i niesprawnych elementów układu	
		Inne: Uszkodzone łożysko ślizkowe żeliwne nr 690537	x	Wymiana łożyska ślizkowego żeliwnego nr 690537	

Podpisy komisji:

  
 WZ. dr inż. Krzysztof Jędrzejewski  
 WZ. inż. Jacek Jędrzejewski