

ZATWIERDZAM

**KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU NK (kuchnie polowe)**  
**KUCHNIA POŁOWA KP-340**  
 nr ser.843 rok produkcji 1986 r.  
 JIM: 7310PL0862249

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 13/20/4408/ żywn.

Adresat stacjonowania pojazdu: kompleks koszary JW. 4408 66-100 Sulechów ul.Wojska Polskiego 1 kpt.  
 Osoba do kontaktów Krystian GRODOWSKI te. 691474408

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawn ość: X/-	Rekomen-dowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły		Zużyty sznur uszczelniający kotła	X	Wymiana sznura	
		Zużyta - zmurszała uszczelka pokrywy kotłów	X	Wymiana uszczelki pokrywy kotłów.	
		Zużyty - przeterminowany olej metylosilikonowy kotła	X	Wymiana oleju metylosilikonowego, plombowanie kotła oraz wpis do paszportu kotła (legalizacja ).	
		Nagar wewnątrz kotłów	X	Oczyszczenie wnętrza kotła	
		Poprzedzona powłoka lakiernicza kotła.	X	Oczyszczyć oraz pomalować farbą REAL 6006 KHAKI półmat.	
Trzon kuchenny		Niesprawna instalacja elektryczna.	X	Wymiana zużytych lamp tylnych oraz zmurszałej instalacji elektrycznej.	
		Niesprawne zabezpieczenie kotłów.	X	Wymienić nakrętki do przymocowania kotłów.	
		Wyeksploatowany przewód kominowy	X	Naprawa instalacji kominowej.	
		Niesprawne zamykanie schowka pod kominem w trzonie kuchennym.	X	Naprawić aamykanie schowka pod kominem w trzonie kuchennym.	
		Zużyta powłoka lakiernicza. Liczne ogniska korozji powłoki lakierniczej.	X	Oczyszczyć oraz pomalować trzon kuchenny farbą REAL 6006 KHAKI półmat.	
		Popękane palenisko kuchni i wypalony ruszt.	X	Wymienić przepalony ruszt oraz blachę paleniska.	
		Wyrobite zawiasy i zabezpieczenie paleniska.	X	Wymiana zawiasów i zaczepów paleniska.	

Podpisy komisji:

st chor Sebastian ARCZYŃSKI  
 st. chor. Leszek DOMIN  
 st. kpr. Marcin GRAJ