

.....

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KPŻ-100
nr 003 z 2002

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 012/20/3940/740N

Adres stacjonowania pojazdu: JW 3940 GLIWICE

Osoba odpowiedzialna: sierż. KASPRZYK Szymon, tel. 261 111 337

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawność: X/-	Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Kotły		Brak legalizacji kotłów	x	wymiana czynnika chłodniczego i legalizacja kotłów, wpis legalizacji oraz wydanie paszportu kotła	
		Zmurszałe i wyeksploatowane uszczelki	x	wymiana uszczeltek	
		Inne: wymiana oleju metylosilikonowego w kotłach	x	wymiana oleju metylosilikonowego	
Agregat prądotwórczy		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
		Wyeksploatowane poduszki pod silnikiem	x	wymiana poduszek pod silnikiem	
		Uszkodzenia mechaniczne kabli, gniazd i wtyków	x	wymiana kabli, gniazd i wtyków agregatu	
		Inne: wymiana akumulatora	x	wymiana akumulatora 12V na nowy	
Palniki		Układ zasilania palników	x	wymiana przewodów zasilających	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
Trzon kuchenny		Niesprawny mechanizm wyjmowania kotłów	x	wymiana mechanizmu blokady zabezpieczającej wyciągania kotłów	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
		Inne: zniszczone uszczelki przy blatach roboczych	x	wymiana uszczeltek przy blatach roboczych	
Skrzynie na osprzęt		Uszkodzenie zamknięcia pokrywy	x	wymiana zamknięcia pokrywy	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewienie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
Podwozie		Niesprawny hamulec najazdowy	x	wymiana płynu i sprawdzenie (wymiana) przewodów hamulcowych	
		Niesprawny układ hamulcowy	x	wymiana pompy hamulcowej	

Podpisy komisji:
mjr Karol BUGIEL

st. chor. szt. Paweł BIENIASZCZYK

mł. chor. Bartłomiej DOROTA

.....

