

ZATWIERDZAM

wz. kpt. Kulon B. [signature]

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KPŻ-100
nr 60

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr

Adres stacjonowania pojazdu: JW 1328 Bielsko-Biała

Osoba odpowiedzialna: kpr. Grzegorz ŻAK, tel. 261 123 341

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niespraw- ność: X/-	Rekomendowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Namiot kuchni		Wyeksploatowane elementy omasztowania	x	wymiana elementów omasztowania	
		Wyeksploatowana płachta namiotu	x	wymiana na sprawne technicznie	
		Wyeksploatowane pokrowce na elementy namiotu	x	wymiana pokrowców na elementy namiotu	
Agregat prądo- twórczy		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
		Wyeksploatowane poduszki pod silnikiem	x	wymiana poduszek pod silnikiem	
		Inne: wyciek z mocowania filtra oleju	x	uszczelnienie mocowania filtra oleju	
Palniki		Układ zasilania palników	x	wymiana przewodów zasilających	
		Niesprawne sterowanie pracą palników	x	wymiana elementu sterującego	
		Brak możliwości uruchomienia	x	usprawnienie palników	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
Trzon kuchenny		Niesprawny mechanizm wyjmowania kotłów	x	wymiana mechanizmu blokady zabezpieczającej wyciągania kotłów	
		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
		Inne: zniszczone uszczelki przy skrzyniach bocznych	x	wymiana uszczelki przy skrzyniach bocznych	
Skrzynie na osprzęt		Zniszczona powłoka lakiernicza	x	usunięcie starej powłoki lakierniczej, odrdzewianie, odtłuszczenie, malowanie podkładem, malowanie zgodnie z aktualnym kolorem	
Podwozie		Niesprawny mechanizm hamulca najazdowego dyszla	x	wymiana niesprawnych elementów hamulca	
		Niesprawny mechanizm koła podporowego	x	wymiana niesprawnych elementów	
Wypozaże- nie		Niesprawny mechanizm maszyny wieloczynnościowej MNK	x	wymiana wyeksploatowanych elementów	

Podpisy komisji:

chor. Paweł STAWARZ

sierż. Mariusz ŁACZNY

sierż. Jacek TROJANOWSKI

[signature]