



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Jarosław Czyż  
upr. mistrz. 4203/2002r.  
ul. Orki 1, 89-200 Zamość  
tel. 696-739-521

Zamość dnia 20.09.2023 r.

## Opinia Nr 404 / 2023

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w Bydgoszczy ..... ul. 20 Stycznia 1920 .. Nr 45 dotycząca mieszkania Nr 41 Pana /i/ Administracja Domów Miejskich "A.D.M.Sp.z o.o. sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana JAROSŁAWA CZYŻ..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr 2,3,15 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e) do podłączenia kotła gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni oraz wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki .  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) wentylacja wywiewna w kuchni podłączone jest (~~sa~~)~~prawidłowo~~ – ~~nieprawidłowo~~  
Podać rodzaj urządzenia  
do przewodu kominowego nr. 3 należy wymienić rurę łączącą kratkę z przewodem kominowym na rurę blaszaną o średnicy 150mm.

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ----- działa (ją) wadliwie z przyczyn  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : kocioł gazowy C.O. podłączyć w pom. kuchni do przewodu kominowego nr.15 przez pomieszczenie strychowe. Wentylację wywiewną w łazience podłączyć do przewodu kominowego nr.2. W przewód nr. 15 wmontować wkład z blachy K.O. lub Alufol.

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi Po wykonaniu zaleceń ponownie zgłosić.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Domów Miejskich "A.D.M.Sp.z o.o.

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....podpis.....

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Jarosław Czyż  
upr. mistrz. 4203/2002r.  
ul. Orki 1, 89-200 Zamość  
tel. 696-739-521

<input checked="" type="checkbox"/>	1.W.K.II.36 W.K.III.39 okap
<input type="checkbox"/>	2.Tu podł. W.Ł.IV.41
<input checked="" type="checkbox"/>	3.W.K.IV.41
<input checked="" type="checkbox"/>	4.C.O.gaz K.II.36
<input checked="" type="checkbox"/>	5.W.K.I.33 W.K.III.39
<input checked="" type="checkbox"/>	6.W.Pokój P.31
<input checked="" type="checkbox"/>	7.W.Ł.III.39
<input checked="" type="checkbox"/>	8.W.Ł.II.36
<input checked="" type="checkbox"/>	9.W.Ł.I.33
<input type="checkbox"/>	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	11.J.Ł.I.33 J.Ł.III.39
<input checked="" type="checkbox"/>	12.W.Ł.P.31
<input type="checkbox"/>	13.
<input type="checkbox"/>	14.
<input type="checkbox"/>	15.Tu podł. C.O.gaz K.IV.41



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
*Jarosław Czyż*  
upr. mistrz 4203/2002r.  
ul. Orki 89-200 Zamość  
tel. 696-739-521