

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25357-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2023/S 010-025357**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 230-661713)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 140130346

Adres pocztowy: Koszykowa 78

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-671

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Jeleniewicz

E-mail: zp@wckik.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wckik.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: 48/U/2022

II.1.2) Główny kod CPV

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

usługa w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 230-661713](https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2022/S 230-661713)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)

Zamiast:

Data: 19/01/2023

Czas lokalny: 09:05

Powinno być:

Data: 25/01/2023

Czas lokalny: 09:05

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)

Zamiast:

Data: 19/01/2023

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 25/01/2023

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 71

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Cieplarka CL-60 Poll: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Cieplarka CL-60 Poll: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 70

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenie do pobieralności pipet automatycznych: 5 Przegląd techniczny i konserwacja 15 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Urządzenie do pobieralności pipet automatycznych: 5 Przegląd techniczny i konserwacja 17 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 69

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Analizator hematologiczny: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 12 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Analizator hematologiczny: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 13,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 68

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Automatyczna prasa do preparatyki krwi Compomat G5 plus: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzina napraw

Powinno być:

Automatyczna prasa do preparatyki krwi Compomat G5 plus: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzina napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 67

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Mikroskop laboratoryjny M-100 Prolab: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 15 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Mikroskop laboratoryjny M-100 Prolab: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 17 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 66

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zestaw do ratownictwa medycznego – Resuscytator: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zestaw do ratownictwa medycznego – Resuscytator: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 65

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Analizator do badań immunohematologicznych IH-500: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Analizator do badań immunohematologicznych IH-500: 2 Przeglądy techniczne i konserwacja i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 64

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Roler automatyczny HST: 13 Przeglądów technicznych i konserwacji i 39 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Roler automatyczny HST: 13 Przeglądów technicznych i konserwacji i 44,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 63

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Automatyczna Stacja Pipetująca - SSA DiaHem: 1Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Automatyczna Stacja Pipetująca - SSA DiaHem: 1Przeгляд techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 62

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zestaw do rozmrażania MKKCz - Warming Center: 1 Przeгляд techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zestaw do rozmrażania MKKCz - Warming Center: 1 Przeгляд techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 61

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zestaw do rozmrażania MKKCz – Plasmatherm: 1 Przeгляд techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zestaw do rozmrażania MKKCz – Plasmatherm: 1 Przeгляд techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 60

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Separatory do preparatyki krwi - Separator ACP – 215: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Separatory do preparatyki krwi - Separator ACP – 215: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 59

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart: 15 Przeglądów technicznych i konserwacji i 45 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart: 15 Przeglądów technicznych i konserwacji i 51 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 58

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Fenval: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Fenval: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 57

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 24 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 27,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 56

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Separatory składników krwi - MCS+ Haemonetics: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Separatory składników krwi - MCS+ Haemonetics: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 55

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Qseal-Opti Conroy: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 15 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Qseal-Opti Conroy: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 17 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 54

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - T-Seal II Terumo: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - T-Seal II Terumo: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 53

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Composeal Universal Fresenius: 9 Przeglądów techniczny i konserwacji i 27 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Composeal Universal Fresenius: 9 Przeglądów techniczny i konserwacji i 30,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 52

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Composeal Mobilea Fresenius: 12 Przeglądów technicznych i konserwacji i 36 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Composeal Mobilea Fresenius: 12 Przeglądów technicznych i konserwacji i 40,08 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 51

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Hematron III Baxter: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Hematron III Baxter: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 48

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Biosealer CR4 Ljungberg: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - Biosealer CR4 Ljungberg: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 47

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów – Hemoseal: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów – Hemoseal: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 50

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - MS 770 Sarsted: 15 Przegląd techniczny i konserwacja i 45 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - MS 770 Sarsted: 15 Przegląd techniczny i konserwacja i 51 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 49

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - MS 700 Sarsted: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 12 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zgrzewarki dielektryczne do drenów - MS 700 Sarsted: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 13,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 46

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zgrzewarki do jałowego łączenia drenów - TSCD II S.C. 201 AH Terumo: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 24 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zgrzewarki do jałowego łączenia drenów - TSCD II S.C. 201 AH Terumo: 10 Przeglądów technicznych i konserwacji i 34 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 45

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wagomieszarki - Optimix V3 Baxter: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wagomieszarki - Optimix V3 Baxter: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 44

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wagomieszarki - CompoGuard Complete: 17 Przeglądów technicznych i konserwacji i 51 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wagomieszarki - CompoGuard Complete: 17 Przeglądów technicznych i konserwacji i 57,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 43

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wagomieszarki - CompoGuard Data Fresenius: 32 Przeglądy techniczne i konserwacje i 96 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wagomieszarki - CompoGuard Data Fresenius: 32 Przeglądy techniczne i konserwacje i 108,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 42

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wagomieszarki - Transwaag-Disk Transmed: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wagomieszarki - Transwaag-Disk Transmed: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 41

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wagomieszarki - Kimal BCS: 1Przeгляд techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Wagomieszarki - Kimal BCS: 1Przeгляд techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 40

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Hemoglobinometry - Plasma/Low Hb Hemocue: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 24 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Hemoglobinometry - Plasma/Low Hb Hemocue: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 27,2

Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 39

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Hemoglobinometry - Hb 201 DM Hemocue: 20 Przeglądów technicznych i konserwacji i 60 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Hemoglobinometry - Hb 201 DM Hemocue: 20 Przeglądów technicznych i konserwacji i 68 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 38

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Hemoglobinometry - Hb 201+ Hemocue: 9 Przeglądów technicznych i konserwacji i 27 Roboczogodzina napraw

Powinno być:

Hemoglobinometry - Hb 201+ Hemocue: 9 Przeglądów technicznych i konserwacji i 30,6 Roboczogodzina napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 37

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Centrifuge DiaMed: 11 Przeglądów technicznych i konserwacji i 33 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Urządzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Centrifuge DiaMed: 11 Przeglądów technicznych i konserwacji i 37,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 36

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Inkubator DiaMed: 7 Przeglądów technicznych i konserwacji i 21 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Urządzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Inkubator DiaMed: 7 Przeglądów technicznych i konserwacji i 23,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 35

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki płuczące do badań serologicznych - Dia-Cent CW DiaMed: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki płuczące do badań serologicznych - Dia-Cent CW DiaMed: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 34

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - CR4000: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - CR4000: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 33

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-352: 2 Przegląd techniczny i konserwacja i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-352: 2 Przegląd techniczny i konserwacja i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-351e: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 12 Roboczogodzina napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-351e: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 13,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 31

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-351: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-351: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 30

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-350e: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 15 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-350e: 5 Przeglądów technicznych i konserwacji i 17 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 29

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-350: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-350: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-342: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-342: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 27

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki laboratoryjne - MPW-223e: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki laboratoryjne - MPW-223e: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Reveos: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Reveos: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki do preparatyki krwi - MPW – 400: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki do preparatyki krwi - MPW – 400: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu Mirasol: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Urządzenie do inaktywacji patogenów w osoczu Mirasol: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Wirówki do preparatyki krwi-RotoSilenta 630 RS : 15 Przeglądów technicznych i konserwacji i 45 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Wirówki do preparatyki krwi-RotoSilenta 630 RS : 15 Przeglądów technicznych i konserwacji i 51 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP: 77 Przeglądów technicznych i konserwacji i 231 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP: 77 Przeglądów technicznych i konserwacji i 261,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarka SNIJDERS SCIENTIFIC PF-12-70-V: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zamrażarka SNIJDERS SCIENTIFIC PF-12-70-V: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6,8 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 20

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka Panasonic MPR: 18 Przeglądów technicznych i konserwacji i 54 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Chłodziarka Panasonic MPR: 18 Przeglądów technicznych i konserwacji i 61,2 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka (witryna) TYP TC 800W/04: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Chłodziarka (witryna) TYP TC 800W/04: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarka SNIJDERS SCIENTIFIC PF-12-70-V: 2 Przeglądy techniczne i konserwacje i 6 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zamrażarka niskotemperaturowa: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka do KKCZ: 20 Przeglądów technicznych i konserwacji i 60 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Chłodziarka do KKCZ: 20 Przeglądów technicznych i konserwacji i 68 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka biomedyczna MBR- 107D: 1Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Chłodziarka biomedyczna MBR- 107D: 1Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka Panasonic MBR 705 GR-PE: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Chłodziarka Panasonic MBR 705 GR-PE: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Chłodziarka Panasonic MBR 305 GR: 10 Przeglądów technicznych i konserwacji i 30 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Chłodziarka Panasonic MBR 305 GR: 10 Przeglądów technicznych i konserwacji i 34 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarka do przechowywania FFP, OM, krioprecypitatu: 9 Przeglądów technicznych i konserwacji i 27 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zamrażarka do przechowywania FFP, OM, krioprecypitatu: 9 Przeglądów technicznych i konserwacji i 30,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Lodówka Evermed: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 24 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Lodówka Evermed: 8 Przeglądów technicznych i konserwacji i 27,2 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Lodówka Polar: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Lodówka Polar: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarka laboratoryjna Q-CELL 500: 16 Przeglądów technicznych i konserwacji i 48 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zamrażarka laboratoryjna Q-CELL 500: 16 Przeglądów technicznych i konserwacji i 54,4 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Urządzenie do suchego rozmrażania osocza – Sahara: 14 Przeglądów technicznych i konserwacja 42 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Urządzenie do suchego rozmrażania osocza – Sahara: 14 Przeglądów technicznych i konserwacji i 47,6 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - MABAG KLF-12-18/40 LS: 6 Przeglądów technicznych i 18 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - MABAG KLF-12-18/40 LS: 6 Przeglądów technicznych i 20,4 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza Dometic MBF 12: 1 Przeglądów technicznych i konserwacji i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza Dometic MBF 12: 1 Przeglądów technicznych i konserwacji i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - Dometic MBF21: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - Dometic MBF21: 1 Przegląd techniczny i konserwacja i 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Skrzynie izotermiczne - T 0056FDH:1 Przegląd techniczny i konserwacja 3 Roboczogodziny napraw

Powinno być:

Skrzynie izotermiczne - T 0056FDH:1 Przegląd techniczny i konserwacja 3,4 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Skrzynie izotermiczne - T 0082 Eberspauher: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 12 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Skrzynie izotermiczne - T 0082 Eberspauher: 4 Przeglądy techniczne i konserwacje i 13,6 Roboczogodzin napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Skrzynie izotermiczne - TB45A: 7 Przeglądów technicznych i konserwacji i 21 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Skrzynie izotermiczne - TB45A: 7 Przeglądów technicznych i konserwacji i 23,8 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Skrzynie izotermiczne - MX75 Thermosecure: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 9 Roboczogodzin napraw

Powinno być:

Skrzynie izotermiczne - MX75 Thermosecure: 3 Przeglądy techniczne i konserwacje i 10,2 Roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)

Zamiast:

Skrzynie izotermiczne - T 0056FDH:14 Przeglądów technicznych i konserwacji 42 roboczogodziny napraw

Powinno być:

Skrzynie izotermiczne - TC45 Thermosecure:14 Przeglądów technicznych i konserwacji 47,6 roboczogodziny napraw

Numer sekcji: II.2.3

Część nr: 46

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kod NUTS (II.2.3) Miejsce świadczenia usług)

Zamiast:

Miasto Kraków

Miasto Wrocław

Bydgosko-toruński

Elcki

Gdański

Miasto Warszawa

Powinno być:

Miasto Kraków

Miasto Szczecin

Miasto Wrocław

Bydgosko-toruński

Elcki

Gdański

Lubelski

Miasto Warszawa

Numer sekcji: II.2.3

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kod NUTS (II.2.3) Miejsce świadczenia usług)

Zamiast:

Miasto Wrocław

Miasto Warszawa

Powinno być:

Miasto Warszawa

Numer sekcji: II.2.3

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kod NUTS (II.2.3) Miejsce świadczenia usług)

Zamiast:

Miasto Wrocław

Miasto Warszawa

Powinno być:

Miasto Wrocław

Bydgosko-toruński

Numer sekcji: II.2.3

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kod NUTS (II.2.3) Miejsce świadczenia usług)

Zamiast:

Miasto Kraków

Miasto Szczecin

Powinno być:

Bydgosko-toruński

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 70

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe (II.2.14) Informacje dodatkowe)

Zamiast:

Powinno być:

Zamawiający wprowadza zmiany do projektu umowy(załącznik nr 6 do SWZ) oraz do opisu przedmiotu zamówienia

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa części: (II.2.1) Nazwa części)

Zamiast:

Zamrażarka SNIJDERS SCIENTIFIC PF-12-70-V

Powinno być:

Zamrażarka niskotemperaturowa

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**