

Protokół początkowy krótkiego testu

868

Typoszereg/Model FPS DOBDII. **Nr ident. stacji obsługi**
FIN WEB62831013254985 **Układ kierowniczy** LEFT
Przebieg całkowity --- km **Wersja** 7.7.3/06/2020 (2020-04-28)
Napięcie akumulatora 23.64 V *Po podpięciu czyszczonej elektryki*

FPS				- F -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004461003			3	7
Kod	Tekst			Status
11203	Wartość z przetwornika analogowo-cyfrowego powyżej obowiązującego zasięgu Wejście analogowe AI 5, moduł 1, wtyku 2, PIN 15			AKTUALNA

CPC Common Powertrain Controller				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0014465302			45	7

MR Układ regulacji silnika				- F -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0664472140			37	7
Kod	Tekst			Status
05326	Pompa jednosekcyjna cylindra 4: zawór nie otwiera się			ZAPISANA W PAMIĘCI
05426	Pompa jednosekcyjna cylindra 5: zawór nie otwiera się			ZAPISANA W PAMIĘCI
05526	Pompa jednosekcyjna cylindra 6: zawór nie otwiera się			ZAPISANA W PAMIĘCI
24906	Obwód powrotny pompy jednosekcyjnej w rzędzie 2 ma <input type="checkbox"/> -			AKTUALNA

BS Sterowanie hamulcami				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004466736			15	7

MTS Modularny układ sterowania drzwiami				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004463032			4	7

NR1 Regulacja poziomu autobusu jednoczłonowy wzgl. Przedni człon pojazdu				- I -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004463017			12	7
Kod	Tekst			Status
00164	Szyba CAN IES: brak sygnału 'prędkość obrotowa silnika' (FMR).			ZAPISANA W PAMIĘCI

AGN automatyczna skrzynia biegów EST				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0044464610			8	7

DMUX Multiplexer wyświetlacza				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0034463721			14	7

HLK Ogrzewanie-Wentylacja-Chłodzenie				- F -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004467128			20	7
Kod	Tekst			Status
11330	Siłownik zaworu wodnego w skrzynce przedniej ma --/--.			AKTUALNA

ZHE Ogrzewanie dodatkowe				- ✓ -
Numer MB	Wersja sprzętu	Wersja oprogramowania	Wersja diagnostyki	Styk
0004468929			12	7