

LEGENDA:

	DROGI I KIERUNKI EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	GAŚNICA
	IŁOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

- 1 - NIEWŁĄSCIVE SKRZYDŁO ZAŚADNICZE DRZWI
- 2 - ZA WĄSKIE DRZWI
- 3 - ZA NISKĄ BALUSTRADĄ
- 4 - NIEWŁĄSCIVE PARAMATRY SCHODÓW
- 5 - ZA WĄSKIE SCHODY
- 6 - SCHODY DREWNIANE
- 7 - ZA WĄSKIE DRZWI WYJŚCIOWE
- 8 - PRZESZKLENIE W OBUJĘCIU KLATKI SCHODOWEJ
- 9 - BRAK BARIERKI PRZY ZEJŚCIU DO PIWY

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Kooperacyjny

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

ul. Mickiewicza 31

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

STKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DENIVRG

IMIĘ I NAZWISKO	NR UP. W SPEC.	PODPIS
EKTOWAŁ mgr inż. Lech Janiak	39098 rozrachunkowa dla zabezpieczeń przedpłaconych	[Signature]
EKTOWAŁ mgr inż. Mikołaj Jankowski	WMPD168/PDOK05 rozrachunek bieżący	[Signature]
ACOWAŁ mgr inż. Alicja Golińska	w szczególności koszt „dozwolonej	[Signature]
ACOWAŁ		
Ć RYS.		
SKALA		

RZUT PARTERU

1:100

	13 CZERWCA 2017	NR KONTRAKTU	001816
--	-----------------	--------------	--------

IN KWIECIEŃ	IN KWIETNIU	IN KWIETNIU
01	01	03

nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, wypożyczany, wypożyczany, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.