

Zakres naprawy silnika STDa200L4A-4

1. Przewijanie stojana
2. Przetoczenie bębna
3. Wymiana dwóch łożysk
4. Sprawdzenie rdzenia
5. Weryfikacja czujnika temperatury, ewentualna wymiana

Numery producenta:

160398,

160519,

Uwaga

Przed złożeniem oferty zapraszamy do osobistego obejrzenia silników przeznaczonych do naprawy na Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia ma charakter poglądowy.