

- Uwagi:
1. Wszystkie elementy spawać spoiną ciągłą na pełną grubość styku
  2. Konstrukcje istniejące łączyć z nowo projektowaną za pomocą połączeń spawanych na budowie

