

Lp	ADRES	Nr pomieszczenia	Piętro	lokalizacja zewnętrzna	Marka	Jednostka wew.	Jednostka zew.	Qch [kW]	Qg [kW]	Rodzaj czynnika chłodniczego	Ilość czynnika chłodniczego [kg]	Rok produkcji
1	Fabryczna 3	1	parter	ściana budynku przy parkingu	DAIKIN	FTXC60BV1B	RXC60BV1B	6,23	6,40	R32	1,1	2019
2	Fabryczna 3	2	parter	zachodnia ściana budynku	DAIKIN	FTXC60BV1B	RXC60BV1B	6,23	6,40	R32	1,1	2019
3	Fabryczna 3	pom. serwerowni parter	parter	zachodnia ściana budynku	MIDEA	MSMBDU-24	MOCA01	7,00	7,60	R410A	1,95	2016
4	Fabryczna 3	pom. serwerowni parter	parter	zachodnia ściana budynku	MIDEA	MSMBDU-24	MOCA01	7,00	7,60	R410A	1,95	2016
5	Fabryczna 3	101 (serwerownia)	1	ściana budynku południowa	DAIKIN	FTXC35BV1B	RXC35BV1B	3,50	4,00	R32	0,75	2019
6	Fabryczna 3	102	1	ściana budynku przy parkingu	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
7	Fabryczna 3	103 (dyspozytornia)	1	ściana budynku przy parkingu	McQuay	M6CK025ER	M6LC025CR	7,00	6,60	R410A	1,875	2008
8	Fabryczna 3	104	1	dach części magazynowej	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022
9	Fabryczna 3	105	1	parking, strona północna	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
10	Fabryczna 3	106	1	parking, strona północna	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
11	Fabryczna 3	107	1	ściana budynku przy parkingu	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022
12	Fabryczna 3	108	1	ściana budynku przy parkingu	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
13	Fabryczna 3	110	1	dach części magazynowej	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
14	Fabryczna 3	111	1	dach części magazynowej	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
15	Fabryczna 3	112	1	dach części magazynowej	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
16	Fabryczna 3	113	1	dach części magazynowej	AURATSU	AWX-12KTGI	AWX-12KTGO	3,50	3,80	R32	0,55	2022
17	Fabryczna 3	115	1	dach części magazynowej	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
18	Fabryczna 3	116	1	dach części magazynowej	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
19	Fabryczna 3	119	1	zachodnia ściana budynku biurowca	KAISAI	KWX-12HRBI	KWX-12HRBO	3,50	3,80	R32	0,55	2020
20	Fabryczna 3	120	1	dach magazynu, strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
21	Fabryczna 3	121	1	dach magazynu, strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
22	Fabryczna 3	122	1	dach magazynu, strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
23	Fabryczna 3	201 (serwerownia)	2	dach budynku	DAIKIN	ATXC60CV1B	ARXC60CV1B			R32	1,1	2022
24	Fabryczna 3	204	2	dach budynku	DAIKIN	FTXC25AV1B9	RXC25C5V1B	2,50	3,30	R32	1	2018
25	Fabryczna 3	205	2	dach budynku	DAIKIN	FTXC35AV1B9	RXC35C5V1B	3,41	3,60	R32	1	2018
26	Fabryczna 3	206	2	dach budynku	GREE	GFH18K3BI	GUHN18NK3AO	5,00	5,70	R410A	1,5	2012
27	Fabryczna 3	206	2	dach budynku	GREE	GFH18K3BI	GUHN18NK3AO	5,00	5,70	R410A	1,5	2012
28	Fabryczna 3	207	2	parking, strona północna	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
29	Fabryczna 3	211 (wydzielony z sali konf.)	2	elewacja strona południowa	MIDEA	MA-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO			R32	0,55	2022
30	Fabryczna 3	211 (sala konferencyjna)	2	dach budynku	GREE	GFH18K3BI	GUHN18NK3AO	5,00	5,70	R410A	1,5	2012
31	Fabryczna 3	214	2	ściana budynku południowa	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
32	Fabryczna 3	215	2	ściana budynku południowa	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
33	Fabryczna 3	218	2	elewacja strona południowa	KAISAI	KWX-12HRBI	KWX-12HRBO	2,50	3,80	R32	0,55	2020
34	Fabryczna 3	219	2	elewacja strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
35	Fabryczna 3	220	2	elewacja strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
36	Fabryczna 3	221	2	elewacja strona południowa	KAISAI	KWX-09HRBI	KWX-09HRBO	2,50	2,90	R32	0,55	2020
37	Fabryczna 3	303	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
38	Fabryczna 3	304	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
39	Fabryczna 3	305	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
40	Fabryczna 3	306	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
41	Fabryczna 3	307	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
42	Fabryczna 3	308	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
43	Fabryczna 3	309	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
44	Fabryczna 3	310	3	dach budynku	DAIKIN	ATXB35C2V1B	ARXB35C5V1B	3,41	3,58	R410A	1	2017
45	Fabryczna 3	311 (serwerownia)	3	dach budynku	FUJITSU	RS 18FC	RO-18E	5,40	5,70	R407C	1,4	-
46	Fabryczna 3	313	3	dach budynku	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022
47	Fabryczna 3	314	3	dach budynku	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
48	Fabryczna 3	315	3	dach budynku	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2014
49	Fabryczna 3	pom. prezesa zarządu	3	dach budynku	FUJITSU	AUY12	AOY12AZAL	3,40	4,00	R22	0,95	-
50	Fabryczna 3	sala konferencyjna	3	dach budynku	FUJITSU	AUY18	AOY18ANCL	5,20	6,30	R22	1,45	-
51	Fabryczna 3	pom. dyrektora technicznego	3	dach budynku	FUJITSU	AUY12	AOY12AZAL	3,40	4,00	R22	0,95	-
52	Fabryczna 3	sekretariat	3	dach budynku	FUJITSU	AUY18	AOY18RNCL	5,20	6,30	R22	1,6	-
53	Fabryczna 3	pom. dyrektora finansowego	3	dach budynku	FUJITSU	AUY12	AOY12AZAL	3,40	4,00	R22	0,95	-
54	Fabryczna 3	pom. magazynowe	-	ściana budynku południowa magazynu	FUJITSU	RS 14FC	RO-14FC	4,20	4,80	R410A	1,04	-
55	Fabryczna 3	dyspozytornia pc	-	wschodnia ściana budynku	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022
56	Fabryczna 3	pokój socjalny pc	-	wschodnia ściana budynku	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022
57	Brzechwy SW	pom. pomiarów	-	zachodnia ściana budynku brygady	DAIKIN	FTYN35DV3B	FTYN35DV3B	3,15	3,85	R410A	1	2005
58	Dojazdowa 22	pom. falowników	-	wschodnia ściana budynku kotłowni	DAIKIN	FTXS50K3V1B	RXS50L2V1B	5,00	5,80	R410A	1,7	2015
59	Dojazdowa 22	pom. operatorów	-	wschodnia ściana budynku kotłowni	DAIKIN	FTXN35MV1B	RXN35MV1B	3,41	3,58	R410A	1	2015
60	Dojazdowa 22	pom. Mistrza	2	wschodnia ściana budynku kotłowni	AURATSU	AWX-09KTBI	AWX-09KTBO	2,60	2,90	R32	0,55	2022

Lp	ADRES	Nr pomieszczenia	Rodzaj centrali	Marka	Jednostka wew.	Filtr	P [kW]	I [A]	U [V]	Liczba filtrów	Rok produkcji
C1	Fabryczna 3	klatka schodowa awaryjna IIIp	wyciągowa	VBW Clima	SKW 2-L-1400-3-1	EU4 345x310x50	1,25	1,8	400	1	2004
C1	Fabryczna 3	klatka schodowa awaryjna IIIp	nagrzewnica	VBW Clima	SKNe 2-L-1400-3-T6+T3+T6	-	15,00	21,8	400	1	2004
C2	Fabryczna 3	klatka schodowa awaryjna IIIp	nawiewna	VBW Clima	SKW 2-L-1400-3-1	EU4 345x310x50	1,25	1,8	400	1	2004
C3	Fabryczna 3	partek magazyn	nawiewna	VTS Clima	CV-P1-L/HW	G4 620x335x50	0,68	2,8	230	1	2004
C4	Fabryczna 3	węzeł REW	wyciągowa	VTS Clima	CV-P1-P/HW	G4 620x335x50	0,68	2,8	230	1	2004
C5	Szarych Szeregów SW-15	stacja SW	-	-	-	EU3 DF315	-	-	-	-	-