

KOSZTORYS EUROTAX nr 11701

wykonał(a): Autovista Polska sp. z o.o., dnia 23.09.2024

do szkody nr: 2024/09/01/0784 z dnia 18.08.2024

nr licencji: 65449, wersja danych: 9.2024 wydrukowano dnia: 23.09.2024

DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM	Nr nadwozia	WV1ZZSYZM9039677
Typ	Crafter 35 BiTDI (11,3m3)		
Kod EC	0124931	Data 1. rejestracji	09.08.2021
		Rok produkcji	2021
Przebieg ostatni		Przebieg	116220
Przebieg następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
OKLEINA DRZWI PP		WY	0,20	[REDACTED] *F
Listwa ozdobna słupka przedniego	R	WY	0,20/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	R	WY	3,00	[REDACTED]
Szyba barwiona drzwi przednich	R			
Szyba trójkątna barw.drzwi przed.	R			
Listwa boczna ochronna drzwi przednich	R			
Elektr.podnośnik szyby bocz.drzwi prz.	R			
Klamka zewnętrzna drzwi przednich	R			
Zaślepka klamki zew. drzwi przednich	R			
Zamek drzwi z zamkiem centralnym	R			
Obudowa lusterka zewn. ustaw.	R			
Tapicerka drzwi, przód	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Ogranicznik drzwi	R	WY	0,70/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Listwa boczna ochronna drzwi przednich	R	WY	0,50/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Obudowa lusterka zewn. ustaw.	R	WY	1,00/0,40	[REDACTED]
Szkoło lusterka zewn., góra	R			
Błotnik przedni (górze)	R	NA	2,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Rama drzwi, przód	R	NA	1,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik przedni (górze)	R	WZ	1,50	[REDACTED]
Okładzina zderzaka przedniego				
Listwa ochronna błotnika	R			
Nadkole wewn.	R			
Osłona silnika, tył				
Listwa ozdobna słupka przedniego	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Łącznie			8,10	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Błotnik przedni, część górna B-D	R	200	III	1,20	[REDACTED]

Słupek przedni (A), część dolna	R	200	II	0,40	
Drzwi przednie, kompletne K	R	200	I	2,20	
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	
Łącznie				4,90	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	100%		
Błacharz	7,90	95,00	
Lakiernik	4,90	95,00	
Prace dodatkowe	0,20	95,00	
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			
Koszty naprawy łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Koszt naprawy łącznie (brutto)			

Koszt naprawy kwota słownie: dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa zł, groszy 68/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym			
Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
7C08575389B9	O Listwa ozdobna słupka przedniego (1128002) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	IGP	
7C0831056H	O Drzwi przednie (nieuzbrojone) (2020002) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	IGP	
7C0837249A	O Ogranicznik drzwi (2021622) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	IGP	
7C0854940D9B9	O Listwa boczna ochronna drzwi przednich (2024592) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	IGP	
7C1857408J9B9	O Obudowa lusterka zewn. ustaw. (2027352) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	IGP	
F	OKLEINA DRZWI PP (0) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	IGP	

Części do optymalizacji niedopuszczone przez profil - rozliczenie kosztorysowe

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
* - pozycja zmieniona
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane - baza oryginalna: 9.2024, baza użyta do przeliczenia 9.2024

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

IGP kontakt dla klienta/zamówienia: telefon: 22 417 31 10, e-mail: nowezamowienia@innovation.group