

**ZATWIERDZAM**  
**SZEF RZI BYDGOSZCZ**

Egz. nr 3.....

ZASTĘPCA SZEFA  
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  
w Bydgoszczy

.....  
ppłk mgr inż. Jacek ŚWIĄTŁY



## **INSTRUKCJA**

### **WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZLECANYCH PRZEZ RZI BYDGOSZCZ**



**SZEF WEN**  
**RZI BYDGOSZCZ**

ppłk Grzegorz STRYCHARZ

## SPIS TREŚCI

I.	Postanowienia ogólne	- 3
II.	Zasady ogólne i organizacyjne obowiązujące w RZI Bydgoszcz przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 3
III.	Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym	- 5
IV.	Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 5
V.	Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 6
VI.	Przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	- 10
VII.	Postanowienia końcowe	- 11
VIII.	Wykaz załączników	- 11

## **I. Postanowienia ogólne**

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscu, jak np. roboty budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie a także w strefach zagrożonych pożarem, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.
2. Instrukcja ma na celu określenie zasad realizacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, obowiązki wykonawcy oraz osób nadzorujących prace pożarowo niebezpieczne.

## **II. Zasady ogólne i organizacyjne obowiązujące w RZI Bydgoszcz przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

Podczas wykonywania remontów budynków.

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym są to wszelkie prace związane z użyciem ognia otwartego, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:
  - a) prace remontowo - budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku;
  - b) prace związane ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym (gazów, cieczy i pyłów palnych);
  - c) prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pomieszczeniach, w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów palnych).
2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym są to:
  - a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.:
    - spawanie, cięcie gazowe i elektryczne oraz cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi;
    - podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, podgrzewanie lepiku, smoły, układania papy metodą zgrzewania itp.;
    - rozpalanie ognisk;
    - używanie materiałów pirotechnicznych.
  - b) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe, np.:
    - przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów;
    - stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
    - suszenie substancji palnych;
    - usuwania pozostałości ww. substancji ze stanowisk pracy.
3. Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się:
  - a) gazy palne;
  - b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55° C);
  - c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;

- d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu;
- e) materiały wybuchowe i pirotechniczne;
- f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji;
- g) materiały posiadające skłonności do samozapalenia.

4. Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

5. Do przestrzegania zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w tych pracach oraz pracownicy wykonawcy robót i Inwestor nadzorujący ich przebieg.

Obowiązek zapoznania osób wykonujących i nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym z postanowieniami niniejszej instrukcji należy do przełożonego zlecającego wykonanie prac.

**W przypadku zlecenia robót firmom zewnętrznym postanowienia pkt. IV przedmiotowej instrukcji powinny być zawarte w umowie na wykonanie robót.**

6. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie budynku mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo jest wykonawca robót.

7. Wymagania o których mowa poniżej, ustalane są komisyjne przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

8. Zasady działania komisji:

a) skład komisji stanowią:

- Przedstawiciel Inwestora – inspektor nadzoru – przewodniczący;
- Przedstawiciel Inwestora - właściwy specjalista dla rodzaju wykonywanych prac – członek;
- Przedstawiciel Wykonawcy – członek;

Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby (decyduje o tym przewodniczący), np. rzeczoznawca w sprawach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, takich jak: wykonywanie prac w studzienkach, w których może występować atmosfera wybuchowa, prace w magazynach materiałów łatwopalnych i wybuchowych, itp.

b) do zadań komisji należy:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane;
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

- c) prace komisji organizuje jej przewodniczący;
- d) komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” (załącznik nr 1);
- e) po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole, Przewodniczący wydaje wykonującemu prace pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac (załącznik nr 2);
- f) do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”;
- g) po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowywana jest w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości RZI Bydgoszcz.

### **III. Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym.**

Osoba, która została wyznaczona przez Przewodniczącego komisji do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod pożarowym, powinna w szczególności:

1. Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników.
2. Dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie.
3. Sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć.
4. Wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości.
5. Brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

### **IV. Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności:

1. Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru.
2. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac.
3. Znać przepisy przeciwpożarowe, oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru.

4. Umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym przewidzianym do zabezpieczenia prac oraz sprawdzić te umiejętności u podległych pracowników.
5. Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
6. Ściśle przestrzegać wytycznych ustalonych dla prowadzenia i zabezpieczenia danego rodzaju prac niebezpiecznych.
7. Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego.
8. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zezwolenia.
9. Poinstruować pracowników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
10. Przerwać pracę w przypadku stwierdzenia warunków sprzyjających do powstania lub rozprzestrzeniania pożaru oraz zgłoszenie tego faktu Inwestorowi.
11. Poinformować Inwestora o zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz informować o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac.
12. Dokonać dokładnego sprawdzenia po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu sprawdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym nie zainicjowano pożaru.
13. Wykonywać polecenia organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pod względem pożarowym.

## **V. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

### **Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:**

1. Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru oraz tak ustawione w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu lub gazów.
2. Przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt gaśniczy.
3. Stanowisko pracy na którym wykonywane są prace niebezpieczne pod względem pożarowym, a w szczególności stanowisko prac spawalniczych powinno być

wyposażone w następujący sprzęt gaśniczy:

- Gaśnica proszkowa GP-6 – 1 szt.
- Koc gaśniczy – 1 szt.

**UWAGA: Ilość sprzętu gaśniczego można zwiększyć oraz zastosować inny jego rodzaj, jeżeli przemawiają za tym szczególne warunki wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.**

4. Prac niebezpiecznych pożarowo nie wykonywać w pomieszczeniach, w których tego samego dnia prowadzone były prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwopalnych.
5. W zależności od sytuacji w miejscu spawania, cięcia lub innych prac z ogniem otwartym należy:
  - a) zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier, cząstek gorącego metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach, stropach - w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, itp. niepalnym materiałem;
  - b) usunąć na bezpieczną odległość - poza promień zasięgu iskier wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach i stropach przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny niezabezpieczone w sposób określony w punkcie (a);
  - c) usunąć nagromadzony pył z podłoża i wewnątrz urządzeń technologicznych oraz z wszelkich powierzchni (np. grzejników, instalacji elektromagnetycznych, konstrukcji, itp.);
  - d) przykryć szczelnie wszystkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeżeli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń podanych w punkcie (b);
  - e) zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia stosując np. osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, zraszanie wodą, itp.
  - f) zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji, itp. na taką odległość od miejsca spawania, aby nie zaistniała możliwość jej zapalenia;
  - g) zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego stosując np. odsunięcie materiałów od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych spawaniu na odległość, co najmniej 0,5m lub stałe chłodzenie wodą (również w pomieszczeniach sąsiednich).

**W czasie wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:**

1. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w zezwoleniu na wykonanie prac spawalniczych.
2. Stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować zauważone źródła ognia, zbierać do pojemnika z wodą pozostałości elektrod i rozżarzone części metalu.
3. Parokrotnie w zależności od czasu trwania pracy, zraszać wodą zagrożone palne elementy budynku.

4. Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru.
5. W razie powstania pożaru zaalarmować służby ratownicze oraz przystąpić do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.

**Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:**

1. Dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach nie wystąpiły objawy tlenia, iskrzenia, dymu.
2. Zrosić wodą nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w których mogły powstać zarzewia ognia.
3. W kolejnych odstępach czasu (w przypadku szczególnego zagrożenia również w nocy) ponowić kontrolę miejsca i rejonu przeprowadzanych prac spawalniczych. Częstotliwość kontroli nakazuje osoba odpowiedzialna za wykonanie prac. Pierwsza kontrola szczególnie po zakończeniu prac spawalniczych powinna się odbyć nie później niż po 2 godzinach, a następne po 4 i 8 godz. od ich zakończenia. Wyniki kontroli odnotować w „Księżce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” (załącznik nr 3).

**Przechowywanie butli  
z gazami technicznymi palnymi (acetylen), lub utleniającymi (tlen, dwutlenek węgla)  
po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  
na terenie budynku, a w szczególności w obrębie dróg ewakuacyjnych  
lub pomieszczeń ogólnie dostępnych, przeznaczonych na pobyt ludzi jest  
ZABRONIONE !!**

**Ponadto:**

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. O planowanych pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym a także o ich rozpoczęciu i zakończeniu należy powiadomić:
  - a) inspektora nadzoru RZI Bydgoszcz;
  - b) inspektora ppoż. RZI Bydgoszcz;
  - c) inspektora bhp RZI Bydgoszcz.

O w/w pracach w obiektach i budynkach innych użytkowników, należy powiadomić inspektorów ppoż. i bhp właściwych dla użytkownika.

3. Użytkownik obiektu jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru.








Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

**W przypadku powstania pożaru należy:**

1. Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu.
2. Usunąć z miejsca pożaru butle z gazami technicznymi lub przenośne wytwornice acetylenowe i sprzęt spawalniczy.
3. Zaalarmować Państwową Straż Pożarną - tel. nr **998** lub tel. alarmowy **112**.
4. Zorganizować ewakuację zagrożonych ludzi i mienia.
5. Przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu gaśniczego oraz innych dostępnych środków.
6. Z chwilą przybycia straży pożarnej, podporządkować się dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej.



## VI. Przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

 <p style="text-align: right;">rys. 1</p>	<p>Materiały palne, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo - rys nr 1:</p> <p>1 - ekran z materiału niepalnego (np. z blachy) 2 - koc gaśniczy</p>
<p>Z izolowanych rurociągów na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo zapalna) chłodzić skutecznie, np. sposobem pokazanym na rysunku nr 2:</p> <p>1 - przewód doprowadzający wodę 2 - zwoje sznura</p>	 <p style="text-align: right;">rys. 2</p>
 <p style="text-align: right;">rys. 3</p>	<p>Wszelkie szczeliny i otwory prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału - rys nr 3:</p> <p>1 - materiał niepalny</p>
<p>Spawane przegrody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich, należy skutecznie chłodzić - rys. 4:</p> <p>1 - przewód doprowadzający wodę 2 - zwoje sznura 3 - koc</p>	 <p style="text-align: right;">rys. 4</p>
 <p style="text-align: right;">rys. 5</p>	<p>W zależności od ciśnienia pod jakim wykonywane są prace spawalnicze, należy zabezpieczyć przed przypadkowym zapaleniem wszystkie palne materiały w odległości minimum 10 m.</p>

## VII. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszą Instrukcję wprowadza się do użytku służbowego w RZI Bydgoszcz z dniem zatwierdzenia.
2. Niniejszą instrukcję otrzymują:
  - a) Egz. nr 1 – a/a
  - b) Egz. nr 2 – Szef WEN
  - c) Egz. nr 3 – Kierownik STUN
  - d) Egz. nr 4 – Inspektor bhp
  - e) Egz. nr 5 – Inspektor ppoż.

## VIII. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 – Zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Załącznik nr 2 – Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Załącznik nr 3 – Książka wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.


OPRACOWAŁ:

  
KIEROWNIK


Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości  
RZI Bydgoszcz

UZGODNIONO: *Niezdolony, Insp. ochrony P/pac:*

Inspektor ppoż.  
RZI Bydgoszcz

*NZ Edward Markowski*  


Inspektor bhp  
RZI Bydgoszcz



**PROTOKÓŁ Nr ..... / .....**

**ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM  
POŻAROWYM**

1. Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień:  
.....  
.....
2. Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:  
.....  
.....
3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:  
.....  
.....
4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych:  
.....  
.....
5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich:  
.....  
.....
6. Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac:  
.....  
.....
7. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku:  
.....  
.....
8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.:

.....	tel. ....	podpis .....
.....	tel. ....	podpis .....
.....	tel. ....	podpis .....

9. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo:

..... tel. .... podpis .....

10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich:

..... tel. .... podpis .....

..... tel. .... podpis .....

11. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów:

..... tel. .... podpis .....

..... tel. .... podpis .....

..... tel. .... podpis .....

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa:

..... tel. .... podpis .....

13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac:

- po ich zakończeniu:

..... tel. .... podpis .....

- po 2 godz.

..... tel. .... podpis .....

- po 4 godz.

..... tel. .... podpis .....

- po 8 godz.

..... tel. .... podpis .....

14. Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach:

od godz. .... do godz. ....

podpisy członków komisji:

.....  
.....  
.....  
.....

**ZEZWOLENIE Nr ..... / .....**  
**NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH**  
**POD WZGLĘDEM POŻAROWYM**

1. Miejsce pracy .....
2. Rodzaj pracy .....
3. Czas pracy, dnia ..... od godz. .... do godz. ....
4. Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo:  
Nr ..... z dnia .....
5. Dodatkowe środki zabezpieczające .....  
.....
6. Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ..... do dnia .....  
w godz. ....  
..... tel. .... podpis .....
7. Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego.
8. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr \_\_\_\_ / \_\_\_\_ oraz wymagań określonych w zezwoleniu:  
..... tel. .... podpis .....
9. Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia .....  
godz. .... w obiekcie, pomieszczeniu itp. ....

Inspektor nadzoru

Wykonawca

.....  
podpis

.....  
podpis

## KSIĄŻKA WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Lp.	Rodzaj wykonywanych prac	Nazwa budynku, pomieszczenia, w którym wykonano pracę	Data i godzina rozpoczęcia prac oraz z czyjego polecenia, nr zezwolenia	Imię i Nazwisko pracowników wyznaczonych do pracy	Godzina przeprowadzenia kontroli toku prac oraz Imię i Nazwisko osoby kontrolującej	Uwagi i polecenia wydane pracownikom w trakcie kontroli wykonywanych prac	Data i godzina zakończenia prac	Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu wykonanych prac	Imię i Nazwisko osób przeprowadzających kontrolę	Podpis osoby kontrolującej