


WIDOK Z GÓRY

1:100



OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA	BETON	DREWNO	CEGLA	KAMIEŃ	STAL		GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
					KONSTRUKCYJNA	SPRZĘŻAJĄCA				
N Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	NG	NA	NT	NM
W Vegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	WP	WG	WA	WT	WM
C Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	CG	CA	CT	CM
O Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	OG	OA	OT	OM
A Zanieczyszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	—	—	—
K Korozja gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KA	—	KM
R Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RA	—	RM
L Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LA	—	LM
D Deformacje	DB	DD	—	—	DS	DP	DZ	DG	DA	DM
P Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PT	PM
B Zablockowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	—	—	BS	BP	—	BG	—	BM
U Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UM
Z Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	ZM

Zmiana	Opis zmiany	Data
<div><div></div><div><b>Firma Inżynierska</b> <b>GF—MOSTY</b></div></div> <div>ul. Dąbrowskiego 40 41–940 Piekary Śląskie ul. Kościelna 63 41–103 Siemianowice Śląskie</div>		
ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH UL. LECHICKA 24 40–609 KATOWICE		
ZADANIE: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO		
OBIEKT: MOST NAD RZEKĄ KOSZARAWĄ W M. SPORYSZ W/C DW NR 945 W KM 19+840		
TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA USZKODZEŃ		RYSUNEK NR: U 01
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ UPR.BUD. 33/98	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAN MALORDY UPR.BUD. SLK/1504/POOM/07	DATA: PAŹDZIERNIK 2022