

Załącznik nr 4 Hydranty wewnętrzne - wykaz usterek:

1. KPP Ciechanów:

- zakwalifikowano 7 węży hydrantowych do próby ciśnieniowej,
- stwierdzono brak kluczyków w 4 hydrantach wewnętrznych.

2. KPP Garwolin:

- stwierdzono brak kluczyka w hydrancie wewnętrznym nr 4,
- stwierdzono uszkodzoną prądownicę w hydrancie wewnętrznym nr 6.

3. KPP Łosice:

- zakwalifikowano 4 węże do próby ciśnieniowej.

4. KPP Maków Mazowiecki:

- zakwalifikowano 6 węży do próby ciśnieniowej,
- stwierdzono brak kluczyka i szybki w 3 hydrantach wewnętrznych.

5. KMP Płock:

- węże hydrantów wewnętrznych zakwalifikowano do próby ciśnieniowej.

6. KPP Płońsk:

- zakwalifikowano 6 węży do próby ciśnieniowej,
- stwierdzono brak szybki i kluczyka w 2 hydrantach wewnętrznych,
- stwierdzono uszkodzenie zamka w hydrancie nr 3.

7. KPP Przasnysz:

- stwierdzono brak kluczyka w hydrancie znajdującym się w garażu.

8. KP Chorzele:

- zakwalifikowano wąż do wymiany.

9. KPP Sokołów Podlaski:

- zakwalifikowano 2 węże do próby ciśnieniowej.

10. KPP Węgrów:

- zakwalifikowano 6 węży do próby ciśnieniowej.

11. KP Łochów:

- zakwalifikowano 2 węże do próby ciśnieniowej.

12. KPP Wyszaków:

- brak węża w hydrancie nr 5.

13. KPP Żyrardów

- zakwalifikowano 10 sztuk zaworów do wymiany (52 na 25)