



Prace remontowo-naprawcze attyk obejmują wszelkie uszkodzenia tynku, muru oraz naprawę uszkodzonych elementów odwodnienia: uszkodzone fragmenty obróbki blacharskiej i powłok bitumicznych wraz z fragmentami uszkodzonych rur spustowych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zdemontować istniejące okablowanie instalacji oświetlowej, ogrzewania rylnien i rur spustowych. Technologia prowadzenia prac remontowych w części opisowej.



ABC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064

OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Białystok ul J.Kilińskiego 1	SKALA: 1:100	DATA: 15.12.2017
TEMAT:	Remont tynków i okładzin kamiennych na ścianach, tarasach, gzymsach i kolumnach Pałacu Branickich w Białymstoku	BRANŻA : ARCH	NR RYS.: A 5
		RYSUNEK: RZUT DACHU	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch.BogdanCimochowicz uprawnienia w spec.arch.bez ogran. Nr.Bł. 107/91 Podl.IzbaArch.PD-0210	Podpis	