

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegające na wymianie dwóch dźwigów windowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.  
ADRES INWESTYCJI : Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Winda</b>					
1		<b>Dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym w budynku mieszkalno-administracyjnym</b>			
1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącej windy	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	kalk. własna	Utylizacja oleju z podszybia i czyszczenie posadzki	kpl.		
d.1	kalk. własna	podszybia 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	kalk. własna	Zakup i dostawa windy wg. specyfikacji STWIORB	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Doprowadzenie zasilania + prace elektryczne	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna	Montaż windy i oświetlenia wewnętrznego szybu windy, wraz z odbiorem UDT i serwisem gwarancyjnym	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Remont ścian szybu windowego - uzupełnienie tynków i malowanie na biało	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna	Odnowienie ścian wewnętrznych przedwindzia na kondygnacjach, wraz z wykonaniem kontrastu wyróżniającego drzwi kabiny i panel sterowniczy	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym w budynku zamieszkania zbiorowego</b>			
8	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącej windy	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	Czyszczenie posadzki	kpl.		
d.2	kalk. własna	podszybia 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	Zakup i dostawa windy wg. specyfikacji STWIORB	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	Doprowadzenie zasilania + prace elektryczne (nowa rozdzielna wewnętrzna do windy wg. specyfikacji producenta dźwigu)	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	Montaż windy i oświetlenia wewnętrznego szybu windy, wraz z odbiorem UDT i serwisem gwarancyjnym	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	Remont ścian szybu windowego - uzupełnienie tynków i malowanie na biało	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Demontaż obić drewnianych przedwindzia na kondygnacjach	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	Odnowienie ścian wewnętrznych przedwindzia na kondygnacjach, wraz z wykonaniem kontrastu wyróżniającego drzwi kabiny i panel sterowniczy	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>