

Części zamienne do pompy Wanzen, typ: KL 50S 80.0, nr seryjne pomp: 918768 i 918769.

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość
1.	Wał napędowy 35, #50	1000	1 szt.
2.	Rotor 80.0 #50 (wirnik)	1036	1 szt.
3.	Stator 80.0 NBR 440/60-ST (z otworem na czujnik Pt100) z o-ringami	1037 2 x 1039	1 kpl.
4.	Wał Cardana (przegub) <u>kompletny</u> z osłoną gumową, rurą, opaskami, łącznikami i zestawem złączeniowym	1960 1959, 1958, 1957, 1961-62	1 kpl.
5.	Łączniki do wału Cardana wraz z sworzniami	1048 1962	2 szt.
6.	Zestaw Pina #50NBR	1959,1958,1957, 1961-62	2 kpl.
7.	Uszczelnienie mechaniczne wału napędowego		1 szt.