

Specyfikacja techniczna

Modernizacji podlegać będzie przelotowy autoklaw parowy AS 666 WPA firmy SMS. Urządzenie pracuje w środowisku farmaceutycznym o klasie czystości C/B/A.

Wymagane elementy do wymiany w autoklawie parowym:

- klawiatura główna ZKS-405-02 z kolorowym, dotykowym ekranem na stronę załadowniczą
- klawiatura pomocnicza ZKP-001 -02 na stronę wyładowniczą
- sterownik główny ZPS-405/C 16
- sterownik automatyki drzwi ZAD-452
- niezależny rejestrator RCS-421
- nowa drukarka CBM-920
- podwójny czujnik temperatury produktu
- dwa zasilacze 5V
- podwójny czujnik temperatury na spuście komory
- dwa wyłączniki bezpieczeństwa
- panel maskujący klawiatury po stronie załadowniczej
- panel maskujący po stronie wyładowniczej
- dostosować instalację elektryczną do nowego układu sterowania oraz skonfigurować programy sterylizacji.
- moduł automatyki wytwornicy pary ZAPJ451 należy kompleksowo sprawdzić i dostosować do nowego sterownika głównego.

Przewody, złączki i pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego podłączenia układu i przygotowania do walidacji powinny być również przedmiotem dostawy.

Wymagany termin realizacji usługi	Do 11.02.2022
-----------------------------------	---------------