


Szczegół obróbki blacharskiej
blacha ocynkowana gr. 0,55mm



Uwaga:
w pasie układania płyt z wełny mineralnej istniejące
podłoże z papy należy usunąć

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa Inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Elku		
Adres	ul. Wilcza 2 Nowa Wieś Elcka 19-301 Elk		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa		
Tytuł rysunku	Montaż pasa p.poż. w połaci dachu		Nr rys. A-11
Opracował: mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08		Podpis:	Skala : 1 : 20
			Data : 11.2021