

- 1.Wpust techniczny uszkodzony , powoduje zalewanie piwnicy poniżej,
- 2.Pokrywy betonowe i klapy żeliwne po otworach technologicznych bez izolacji , powodują przeciekanie po opadach atmosferycznych

Podwórze wykazuje zupełną destrukcję co powoduje konieczność pilnego remontu

