


Remont balkonów na elewacji
południowej nr 1 - front
skala 1:10

25
71
96

Widok elewacji południowej

- Uwaga :
- Drewno klasy C27 wg PN-EN 338
 - Drewno zabezpieczać w kolorze ciemno brązowym
 - Impregnacja drewna min: 3 krotna
 - Wszystkie przecięcia impregnować na bieżąco
 - Łączenie podestu za pomocą pióra i wpustu
 - Przestrzeń pomiędzy deskami podestu a podbitką nie powinna być mniejsza niż zaznaczona na rysunku
 - Styk drewno-żeliwo odizolować np: papa podkładowa G200s4 lub podkładka gumowa
 - Elementy żeliwne odczyszczyć i zabezpieczyć kolor stalowy (RAL - 9007)
 - Wszystkie mocowania elementów za pomocą wkrętów galwanizowanych
 - Balustradę pomalować w kolorze ciemny grafit (RAL- 7016)
 - Mocowanie podestu do wspornika żeliwnego odtworzyć
 - Mocowanie nałustrady do balkonu odtworzyć.
 - Listwę wykończeniową zamontować obwodowo wokół balkonu
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, tolerancja wymiarów +/- 2mm
 - Prace prowadzić etapowo, teren oznakować

Karnas do remontu - kolor ciemno brązowy



Balkon do remontu

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD" ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów		
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 7	Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź	
Skala: 1:10	Rysunek: Budynek ul. Legionów 45 - Remont balkonów na elewacji południowej nr 1 - front	
Działka nr 72	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-09	Data: Czerwiec 2020