

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

Warszawa, 07.06.2022 r.

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

Serwis urządzeń klimatyzacyjnych z uzupełnieniem czynnika chłodniczego w obiektach Służby Ochrony Państwa w Warszawie oraz w miejscowości Raducz.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie serwisu jednostek klimatyzacyjnych z uzupełnieniem czynnika chłodniczego rozmieszczonych w obiektach znajdujących się przy ul. Podchorążych 32, ul. Podchorążych 38, ul. Miłobędzkiej 38, ul. Puławskiej 7/9 w Warszawie oraz w miejscowości Raducz, zgodnie z załączonym wykazem.

W zakres serwisu wchodzi:

- 1. Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia,**
- 2. Czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,**
- 3. Czyszczenie filtrów lub ich wymiana na nowe,**
- 4. Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji,**
- 5. Sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego oraz jego uzupełnienie,**
- 6. Sprawdzenie tacy ociekowej i kontrola odprowadzenia skroplin,**
- 7. Dezynfekcja urządzenia (preparat bakterio oraz grzybobójczy),**
- 8. Sprawdzenie ilości i rodzaju czynnika w urządzeniu, informacja o ilości i rodzaju czynnika w formie raportu z przeprowadzonego serwisu**

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- 1. Cena 100 %.**

Warunki realizacji:

1. Płatność w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę;
2. W ofercie należy przedstawić jednostkowy i całkowity koszt serwisu z uzupełnieniem czynnika chłodniczego. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o najniższą kwotę brutto;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości urządzeń podlegających serwisowi;

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia klimatyzatora Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy Wykonawcy, który dokonuje serwisu po uprzednim przedstawieniu oferty cenowej lub innemu Wykonawcy.
5. Serwis urządzeń może przeprowadzić certyfikowany wykonawca posiadający certyfikat, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz certyfikat autoryzacyjny producenta – firm GREE oraz KAISAI. Wykonawca wraz z ofertą prześle kopie wyżej wymienionych certyfikatów.
6. Przed przystąpieniem do serwisu urządzeń Wykonawca prześle w formie zestawienia listę pracowników realizujących konserwację – (imię, nazwisko, nr PESEL, imię ojca, seria i nr dowodu osobistego oraz dane pojazdów (nr rejestracyjny, marka). Na terenie obiektów SOP obowiązuje system przepustkowy.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

WYKAZ KLIMATYZATORÓW DO SERWISU

| Lp. | MARKA | MOC (kW) | OBIEKT | MIEJSCE | MODEL |
|-----|--------|----------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | KAISAI | 7,0 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, I p, pok. 111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150034 |
| 2 | KAISAI | 7,0 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, I p, pok. 111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150031 |
| 3 | KAISAI | 7,0 | Podchorążych 38 | Bud. 1A, I p, pok.111 | KWX-24HRDI, S/N: 3406439350488240150042 |
| 4 | KAISAI | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, pok. 07 | KWX12HRD, S/N: 2402210150368180121153 |
| 5 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud 1 B III p., pok. 310 | GWH12QC, S/N: 4M41290005912 |
| 6 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 B III p., pok. 309 | GWH12QC, S/N: 4M41290005932 |
| 7 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 B III p., pok. 308 | GWH12QC, S/N: 4M41290005914 |
| 8 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 | GWH12QC, S/N: 4M41290005434 |
| 9 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 A | GWH12QC, S/N: 4M41290005573 |
| 10 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, parter, pok. 10 B | GWH12QC, S/N: 4M41290003994 |
| 11 | KAISAI | 7 | Podchorążych 38 | Bud.1B, parter, pok. 3 | KWX-24HRDI, S/N: 3406551420389080150216 |
| 12 | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 2 pok. 21 | KWF-18HRDI, S/N: 340655142018912150027 |
| 13 | KAISAI | 10,6 | Podchorążych 38 | Bud. 2 pok. 22 | KOD30U-36HFN32, S/N: 3406269120287160160034 |
| 14 | GREE | 5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 164 | GWH18QD, S/N:4M83990001269 |
| 15 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 165 | GWH12QC S/N: 4M41290001860 |

| | | | | | |
|----|--------|-----|-----------------|-------------------------|--|
| 16 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 166 | GWH12QC, S/N:4M41290001577 |
| 17 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 58 | GWH09QB, S/N: 4L96590001994 |
| 18 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 60 | GWH09QB, S/N: 4L96590007973 |
| 19 | GREE | 5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 62 | GWH18QWD, S/N: 4M83980000610 |
| 20 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10 POK. 49 | GWH09QB, S/N: 4L96590001968 |
| 21 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 148 | GWH09QB, S/N: 4L96590000879 |
| 22 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 147 | GWH09QB, S/N: 4L96590000949 |
| 23 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 145 | GWH09QB, S/N: 4L96590000956 |
| 24 | GREE | 5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 144 | GWH18QD, S/N: 4M41390112744 |
| 25 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 143 | GWH12QC, S/N: 4M41290005452 |
| 26 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 140 | GWH12QC, S/N: 4M41290005511 |
| 27 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, I p., pok. 140 | GWH12QC, S/N: 4M41290006082 |
| 28 | GREE | 2,6 | Podchorążych 32 | BUD. ADMIN. POM. 17 | GWH09QB, S/N: 4L96590002131 |
| 29 | GREE | 2,6 | Podchorążych 32 | BUD. ADMIN. POM. 18 | GWH09QB, S/N: 4L96590002129 |
| 30 | GREE | 2,6 | Podchorążych 32 | BUD. ADMIN. POM. 19 | GWH09QB, S/N: 4L96590002130 |
| 31 | KAISAI | 3,5 | Miłobędzka 38 | Bud. C1, pok.316, III p | KWX12HRD, S/N: 3407923400395250830027 |
| 32 | KAISAI | 5,3 | Puławska 7/9 | Puławska 7/9 | KWF-18HRDI, S/N: 3405882700586010820163 |
| 33 | GREE | 3,2 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 14 | GWH12QC, S/N: 4M41290006083 |
| 34 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 1 | GWH09QB, S/N: 4L96590000868 |
| 35 | GREE | 2,6 | Podchorążych 38 | Bud. Nr 21, pok. 2A | GWH09QB, S/N: 4L96590000863 |
| 36 | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.41 | GWH18HRDI S/N:34065514201891201 |
| 37 | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.41 | GWH18HRDI S/N:34065514201891201504 |
| 38 | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.47 | GWH18HRDI S/N:340655142018912015047 |
| 39 | KAISAI | 5,3 | Podchorążych 38 | Bud. 8 pok. 0.47 | GWH18HRDI S/N: 3406551420189120150481 |
| 40 | GREE | 5 | Raducz | Bud. 8 pom. 0.17 | GWH18AFD, S/N: 4P280900001953 |
| 41 | GREE | 5 | Raducz | Bud. 8 pom. 0.20 | GWH18AFD, S/N: b.d. |
| 42 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 2 BP x 2 szt. | GWH |

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| 43 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Budka wartownicza brama nr 1 | GWH |
| 44 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 pok. 7B | Bh24AP2-12 |
| 45 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 9 | ADYG09UCC S/N E130086 |

WYKAZ KLIMATYZATORÓW DO UZUPEŁNIENIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

| Lp. | MARKA | MOC (kW) | OBIEKT | MIEJSCE | MODEL |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | KAISAI | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, pok. 14 | HWW-509GMORA 2 |
| 2 | KAISAI | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 2, pom. 2 | S/N |
| 3 | KAISAI | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, POK. 1 | SH09AW8 |
| 4 | KAISAI | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10, pok. 112 | FTXN50KV1B |
| 5 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. 10 GWŁ pok. 5 | FTXN50KV1B |
| 6 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. C1 III p. pok. 327 | AQ – 18NSAN |
| 7 | GREE | 3,5 | Podchorążych 38 | Bud. C1 III p. pok. 327 | KWX 18 HRDI |