

Wymagania dotyczące usunięcia awarii oraz przeglądu i prac serwisowych urządzeń firmy ROTA

- Myjka fiolek RWM 180

1. NAPRAWA WYCIEKU – wymiana łożysk, tulei, uszczelnień kolumny obrotowej;
2. Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia:

Washing Machine for Vials

Machine type: RWM180

Machine No. 25

Year of constr. 2011

Com. No. 9566

- Tunel sterylizacyjny RT 400/900

1. Diagnostyka/usunięcie usterki: Błąd nr 285 Usterka Przetwornicy częstotliwości wentylator LF strefa sterylna / Fault Frequency Converter Laminar Flow Fan 1 Sterile Zone – Fault nr 285;
2. Sprawdzenie/wymiana czujnika przepływu powietrza w strefie sterylizacji;
3. Wymiana filtrów HEPA w strefach: wlotowej, sterylizacji, chłodzenia;
4. Wymiana napędu przegrody Belimo – 27Y4 / Rotary drive - LMQ24A-MF ;
5. Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia:

Mach. Typ: RT400/900

Mach. No: 12

Year of constr.: 2010

Com.no.: 9567

- Maszyna napelniająca FLR50 GB-K

1. Naprawa liczników regulacji pozycji układu nakładania kapsla oraz układu zaciskania kapsla - wymiana zużytych części;
2. Wykonanie przeglądu technicznego urządzenia:

Mach. Typ: FLR50 / GB

Mach. No: 159

Year of constr.: 2011

Com.no.: 9568