

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| USTALENIE | WYSOKOŚCI SZKODY | NR | PL20240626 | 16.07.2024 |
| WŁAŚCICIEL | Komenda wojewódzka P SIENKIEWICZA 65 | FIRMA | 15-003 BIAŁYSTOK | |
| SYGNATURA | PL2024062681364 | RODZ. SZK | OC | |
| MARKA | VW | CADDY IV (TYP SA) | TRENDLINE | |
| NUMER VIN | WV1ZZZ2KZX045521 | NR REJ. [REDACTED] | KOD TYPU | 06 CL 04 |
| WERSJA | OD 11.2018 | LISTWY DEK TAB ROZDZ | SCHOWEK Z ZAMKIEM | |
| WYPOSAŻENIE | CLIMATRONIC | OKNO ODS L | OKNO ODS P | |
| | OGRZEWANIE DODATKOWE | PODN SZYB ELEKTR | WYŚWIET WIELOFUFU PLUS | |
| | LUSTERKO ZEWNĘTRZNE | SZYBA TYLNA OGRZEW | LUSTERKO ZEWN ELEKTR | |
| | RADIO AUDIO | 4 GŁOSNIKI | PRZYG DO WBUD TELFON | |
| | REFLEKTORY P-MGIELNE | OŚWIET ZAKRĘTU XENON | POMOC PRZY PARKOW TY | |
| | WYCIER SZYBY TYLNEJ | WYPOSAŻENIE TKANINA | FOT KIER Z REGU WYSO | |
| | SIEDZ 3_MIEJSC 1 RZ | SIEDZ KOMFORT PRZ L | SIEDZ KOMFORT PRZ P | |
| | WYKŁADZINA KOMFORT | SYST "START & STOP" | WYKŁ PODŁOGI GUMOWA | |
| | KONSOLA SRO Z PODŁOK | 1395 CCM 92 KW | 7-BIEG DSG | |
| | ALTERNATOR 180 A | PODWYSZONA LADOWN | AIRB PASAŻ ODŁĄCZAL | |
| | UKŁAD USTALAJ PREDK | OPONA 205/55 R 16..H | KOLA 6 J X 16 | |
| | KOLPAKI KOL | KOŁO ZAPASOWE | NORMA SPALIN EURO 6 | |
| | AIRBAG BOCZNY | HAMULEC PRZ 312X25 | RELING DACHU | |
| | DRZWI ODS L | DRZWI ODSUW P | DRZWI SKRZ T OSZKL | |
| | SYST HAM AWAR ASYST | PODWOZ SPORT 16 CALI | | |
| SERWIS- OPCJE | OBSŁUGA (QI6) | | | |

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ | | KL | JC | OPER. CENA |
|--|--|----|----|---------------|
| 94 15 55 50 | REFLEKTOR L WYMIANA (WYBUDOWANY) | 2 | 1 | [REDACTED] |
| 91 63 15 00 | CZUJNIK RADAROWY WYREGULOWAĆ NIE OBEJMUJE ODCZYTANIA PAMIĘCI BŁĘDÓW | 2 | 12 | [REDACTED] |
| 63 29 55 50 | NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ (WYBUDOWANA) | 2 | 7 | [REDACTED] |
| 50 55 19 00 | OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ BŁOTNIK PRZ L WYB/WBUD OBEJMUJE: SZYBA TRÓJKĄTNA, NAKŁADKA ZDERZAKA, SKORUPA WNEKI KOŁA I BOCZNE KIERUNKOWSKAZY WYB/WBUD | 2 | 13 | [REDACTED] |
| 50 55 51 ZAX | BLOTNIK PRZ L WYMIANA (WYBUDOW) | 3 | 2 | [REDACTED] |
| 94 15 19 00) | REFLEKTOR L WYB/WBUD | 2 | 2 | [REDACTED] |
| 01 50 00 ZAX | UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN LAMPA GAZOWA WYŁADOWCZA SPRAWDZENIE (ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW I WYGASZENIE PO NAPRAWIE) | 2 | 2 | [REDACTED] |
| BN | lampka ostrzeg wyb-wbud/wymiana | 1* | 2* | [REDACTED] |
| BN | oklejenie ostrz. wyb-wbud/wymiana | 1* | 5* | [REDACTED] |

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Centrum Technicznej obsługi szkód komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240626

16.07.2024

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA

10 JC=1 RBG

| | | | |
|---------|-----|------------|---------|
| CENA/KL | 1 = | [REDACTED] | PLN/RBG |
| CENA/KL | 2 = | [REDACTED] | PLN/RBG |
| CENA/KL | 3 = | [REDACTED] | PLN/RBG |

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE
 KOD CZ

| | KL | JC | OPER. CENA |
|--|----|----|---------------|
| 51 01 75 01) CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN | | | |
| 51 01 75 50 KOTFLUEGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN (OPERACJA SCALONA) | 3 | 2 | [REDACTED] |
| | 3 | 1 | [REDACTED] |

LAKIEROWANIE (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|----|
| KOD CZĘŚCI | OPERACJA | | JC |
| | - 2-WARSTW-METALLIC | | |
| | - CZESCI MONTAZ WYBUD | | |
| 0741 | BŁOTNIK L | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | 10 |

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

| | | | |
|------------|------------|---------------------|------------|
| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | KOSZT MAT. |
| 0741 | BŁOTNIK L | | [REDACTED] |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----|---------------|
| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ | | JC | OPER. CENA |
| WSPÓLCZYNNIK | [REDACTED] PLN/RBG | | |
| CZAS LAKIEROWANIA | | 10 | |
| PRZYGOTOWANIE METAL | | 11 | |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER | 10 JC/RBG : | 21 | [REDACTED] |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------------|
| KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO | | | CENA |
| LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ | | | [REDACTED] |
| STAŁA MATERIAŁOWA METAL | | | [REDACTED] |
| WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA | | | [REDACTED] |

65.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE

CENNIK STAN : 01.07.2024 / 07

| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE | NUMER KATALOGOWY | CENA |
|----------|---------------------|------------------|------------|
| 0281 | NAKLADKA ZDERZAKA P | 95U2071J | |
| 0561 | REFLEKTOR L KPL | 2176612005 | |
| 0741 | BŁOTNIK L | 3176610001 | |
| 1000 | lampa ostrzeg | zderzaka L | [REDACTED] |
| 1000 | oklejenie ostrz. | błotnika PL | [REDACTED] |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240626

16.07.2024

| WARTOŚĆ KOŃCOWA | | | | PLN | PLN |
|------------------------|--------------|---------------|--|-----|-----|
| ----- | | | | | |
| ROBOCIZNA | BAZA CZASOWA | 10 JC = 1 RBG | | | |
| RAZEM KL 1 | 7 JC X | | | | |
| RAZEM KL 2 | 37 JC X | | | | |
| RAZEM KL 3 | 2 JC X | | | | |
| RAZEM ROBOCIZNA | | | | | |
| ----- | | | | | |
| KOSZTY DODATKOWE | | | | | |
| KONS. PROFILI ZAMKN | | | | | |
| TOTAL CL 3 | 3 JC X | | | | |
| RAZEM KOSZTY DODATKOWE | | | | | |
| ----- | | | | | |
| LAKIEROWANIE | | | | | |
| KOSZTY ROBOCIZNY | | | | | |
| KOSZTY MATERIAŁU | | | | | |
| RAZEM LAKIEROWANIE | | | | | |
| ----- | | | | | |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | | | | | |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE | | | | | |
| ----- | | | | | |
| WARTOŚĆ BEZ VAT | | | | | |
| ----- | | | | | |
| VAT 23.00 % | | | | | |
| ----- | | | | | |
| WARTOŚĆ Z VAT | | | | | |

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH LICENCJA 32035700

uszkodzenia bez związku poza strefa szkody:
- halogen PL punktowy odprysk - wymiana (-300zł)

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240626

Pojazd: VW CADDY IV (TYP SA) TRENDLINE
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WV1ZZZ2KZX045521
 Data pierwszej rejestracji: 2019-04-19 Rok produkcji: 2019
 Przebieg (odczytany): 214 795 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD | OKREŚLENIE | NUMER KAT. | OZN. | DOSTAWCA/ PRODUCENT | CENA NZS |
|------|---------------------|-------------|------|------------------------|------------|
| 0281 | NAKLADKA ZDERZAKA P | 95U2071J | PC | Pomoc Non Stop | [REDACTED] |
| 0561 | REFLEKTOR L KPL | 2176612005 | Q | Pomoc Non Stop | [REDACTED] |
| 0741 | BŁOTNIK L | 3176610001 | P | Pomoc Non Stop | [REDACTED] |
| 1000 | lampa ostrzeg | zderzaka L | O | Pomoc Non Stop | [REDACTED] |
| 1000 | oklejenie ostrz. | błotnika PL | O | Pomoc Non Stop | [REDACTED] |

W TRAKCIE OGLEDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: NAKŁADKA ZDERZAKA P, REFLEKTOR L KPL, BŁOTNIK L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wpłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX