

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240912 15.10.2024
 WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024091280659 RODZ. SZK OC
 MARKA KIA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN U5YHM813AFL105840 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 28 A1 01
 WERSJA OD 05.2014 UKŁAD KLIMATYZACJI PODN SZYB ELE PRZ/TY
 WYPOSAŻENIE LUST W KOLORZE NADW PODN SZYBY P EL IMPU LUST SZEROKOKĄT KIER
 RADIO PA30A SYSTEM BLUETOOTH ŚWIATŁA LED PRZ
 REF PMGIEL OSŁO CHRO WYPOSAŻENIE TKANINA SIATKA BAGAZOWA
 WYPOSAŻENIE GL WYPOSAŻENIE METALL UKŁAD AUTOALARMU
 PÓŁKA KOMORY BAGAŻN CZUJNIK ŚWIATŁA 1591 CCM 99 KW
 6 BIEGÓW OPONA 195/65 R15..H KOLA 6 J X 15
 KONTROLA CISN W OPON TARCZA HAMUL PRZ 15" ESP
 NORMA SPALIN EURO 5 5 DRZWIOWE (KOMBI)

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
66300R00	BŁOTNIK PRZ P WYB/WBUD OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ, REFLEKTOR, SZYBA TRÓJKĄTNA I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	9	[REDACTED]
86512R00)	NIE OBEJMUJE REGULACJI REFLEKTORÓW ZDERZAK PRZ WYMIENIĆ (ZDERZAK WYBUDOWANY) OBEJMUJE: KRATKI I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	14	[REDACTED]
77000R00)	OSPRZĘT PRZEZBROIĆ LUB WYMIENIĆ DRZWI T P WYBUDOW/WBUDOW	3	[REDACTED]
81351R00 ZAX	PLYTKA ZAMYK DRZWI T P WYB/WBUD	2	[REDACTED]
83120R00	OCHR KRAWEDZI T P WYB/WBUD	2	[REDACTED]
87321R00	USZCZ KLAPY TYLNEJ WYB/WBUD	2	[REDACTED]
86520H00	ZDERZAK TYL WYMIENIĆ OBEJMUJE: LAMPY TYL ZEW I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD	14	[REDACTED]
87811R00	OSPRZĘT PRZEZBROIĆ LUB WYMIENIĆ SZYBA BOCZNA TYL P WYB/WBUD OBEJMUJE: NAKŁADKA GÓR P SŁUPKA C WYB/WBUD	4	[REDACTED]
86821R00 ZAX	NADKOLE T P WYB/WBUD	3	[REDACTED]
BRAK NR	SCIANA BOCZNA T P WYMIANA	76	[REDACTED]
89000R0B	SIEDZENIE TYL ŚRO WYB/WBUD	3	[REDACTED]
89802R00)	PAS BEZPIECZEN T P WYB/WBUD	1	[REDACTED]
85875R00	OSLONA PROGU DRZWI P T WYB/WBUD	2	[REDACTED]
85731R000)	WYKŁ WNEKI KOŁA T P WYB/WBUD	2	[REDACTED]
85770R00	WYKŁADZ PASA TYLU WYB/WBUD	2	[REDACTED]
52910RTO	ZAWÓR OPONY WYB/WBUD PRACA UZUPEŁNIAJĄCA	3	[REDACTED]
52910R00)	KOŁO T P WYB/WBUD	1	[REDACTED]
52910R00)	OPONA/OBRĘCZ TYL P WYB/WBUD	1	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 warszawa
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR PL20240912	15.10.2024
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED] PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KOD CZ		JC OPER. CENA
	(KOŁO WYBUDOWANE)		
	OBEJMUJE: ZAWORKI WYB/WBUD I KOŁO WYWAŻYC		
52910R0C)	OPONA/OBRĘCZ WYB/WBUD PRACA DODATKOWA		2 [REDACTED]
18600A00	REFLEKTORY NASTAWA		3 [REDACTED]
52903A00	POJAZD KPL POMIARY I REGULACJA		11 [REDACTED]
BN	BŁOTNIK PP WYB-WBUD/WYMIANA		10* [REDACTED]
BN	BŁOTNIK TP WYB-WBUD/WYMIANA		10* [REDACTED]
1000	ZAWIESZENIE TYLNE SPRAWDZENIE		10* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
3482	ŚCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	26
0283	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	12
2583	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	11

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	[REDACTED]
3482	ŚCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	[REDACTED]
0283	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	[REDACTED]
2583	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	[REDACTED]

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓLCZYNNIK 61.00 PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	58	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	86	[REDACTED]


KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		[REDACTED]
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240912 15.10.2024

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.10.2024 / 10

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	ZDERZAK P	41C107	
0431	EMBLEMAT P	86310A2000	
0742	BŁOTNIK PRZ P	3832810004	
2583	ZDERZAK T	3832834007	
2618	WSPORNIK Z P ZDERZ T	86614A2200	
3282	LAMPKA TYLNA Z P KPL	41C1882E	
3482	ŚCIANA TYL P	71504A2C20	
3864	ZEST KLEJU SZYBY T P		
4202	NADKOLE T P	86822A2200	
7212	KOLPAK KOLA PRZ P	52960A2800	
9552	FELGA T P	:52910A6050	
9560	KOLPAK KOLA T P	52960A2800	
1000	BŁOTNIK PP	OKLEINA	
1000	BŁOTNIK TP	OKLEINA	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240912 15.10.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 179 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
POMIARY 11 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA	[REDACTED]	[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH)	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23,00%		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH)	[REDACTED]	[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:
 CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT. * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA : =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 33286800
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

I. Uszkodzenia nie związane ze szkodą w strefie uszkodzeń eliminowane w ramach naprawy pojazdu:

1. Błotnik tylny prawy - odkształcony w dolnej części przy progu - potrąciłem koszt lakierowania i wartość elementu.
2. Okleina błotnika tylnego prawego - zarysowania eksploatacyjne - potrąciłem wartość elementu.

II. Uszkodzenia nie związane ze szkodą poza strefą uszkodzeń:

1. Drzwi przednie prawe - zarysowane, cieniowanie niezasadne - element kwalifikuje się do lakierowania - 50 zł
2. Okleina drzwi przednich prawych - porysowana - element kwalifikuje się do wymiany - 10 zł
3. Okleina drzwi tylnych prawych - porysowana, uszkodzona - element kwalifikuje się do wymiany - 10 zł

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240912

Pojazd: KTA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKCYJNY] / U5YHM813AFL105840
 Data pierwszej rejestracji: 2014-09-02 Rok produkcji: 2014
 Przebieg (podany): 280 150 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	ZDERZAK P	41C107	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0431	EMBLEMAT P	86310A2000	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
0742	BLOTNIK PRZ P	3832810004	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
2583	ZDERZAK T	3832834007	P	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
2618	WSPORNIK Z P ZDERZ T	86614A2200	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
3282	LAMPA TYLNA Z P KPL	41C1882E	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
3482	ŚCIANA TYL P	71504A2C20	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
4202	NADKOLE T P	86822A2200	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
7212	KOLPAK KOLA PRZ L	52960A2800	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
9552	FELGA P L	52910A6050	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
9560	KOLPAK KOLA PRZ L	52960A2800	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
1000	BŁOTNIK PP	OKLEINA	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]
1000	BŁOTNIK TP	OKLEINA	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: ZDERZAK P, BLOTNIK PRZ P, ZDERZAK T, LAMPA TYLNA Z P KPL

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 435,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
3482	ŚCIANA TYL P	10,0
1000	BŁOTNIK TP	10,0
3482	ŚCIANA TYL P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10,0
	PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	10,0
	STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	10,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 4 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX