

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa Usługi	Opis Przedmiotu zamówienia
1	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora do pracy z DNA, (komora PCR), typ firmy Biogenet	Usługa obejmuje sprawdzenia istotnych dla bezpiecznej pracy elementów komory z :
2	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora laminarna I klasy Lamil 13 (wymiana kompletu filtrów+ dezynfekcja wnętrza komory)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Badaniem natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000 <ul style="list-style-type: none"> • przepływu powietrza skierowanego ku dołowi • przepływu powietrza skierowanego ku wnętrzu(komora laminarna II klasy)
3	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora laminarna II klasy Lamil 13 Plus (wymiana kompletu filtrów, dezynfekcja wnętrza komory)	<ol style="list-style-type: none"> 2) Testem szczelności i integralności filtrów wg normy EN 12469:2000 filtrów głównego i wylotowego metodą aerozolową przy użyciu certyfikowanego fotometru
4	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : komora rękawicowa KC 3 (dezynfekcja wnętrza komory, wymiana okablowania ,uszczelki w służbie podawczej- EZK)	<ol style="list-style-type: none"> 3) Kalibracją miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikacją poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej
5	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora rękawicowa III kl. bezp.	<ol style="list-style-type: none"> 4) Przeglądem technicznym stanu komory laminarnej w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzeniem stanu mechanicznego komory • Sprawdzeniem stanu uszczelki
6	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa	<ol style="list-style-type: none"> 5) Wykonaniem testu dymnego (dla komór II klasy BSC): <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzeniem laminarności przepływu powietrza , retencji okna, retencji perforacji frontowej, wykluczeniem powstania martwych punktów,
7	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora laminarna rękawicowa III klasy bezpieczeństwa ESCO	<ol style="list-style-type: none"> 6) Sprawdzeniem stanu elektroniki, w tym weryfikacją wszystkich funkcji komory
8	Usługa w zakresie przeglądu technicznego rocznego i konserwacji urządzeń : Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa ESCO	<ol style="list-style-type: none"> 7) W przypadku konieczności wymiana kompletu filtrów 8) Wpis do dowodu urządzenia z adnotacją o wykonanych czynnościach