
INFORMACJA

O występujących na terenie Góraźdze CEMENT S.A zagrożeniach, oraz o sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych

PAMIĘTAJ

WCHODZĄC NA TEREN ZAKŁADÓW JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GÓRAŹDŹE CEMENT S.A.

1. Przepisy porządkowe

1.1 Pracownicy firm obcych, zwani w dalszym ciągu niniejszej informacji pracownikami, przed zatrudnieniem na terenie zakładu przechodzą instruktaż ogólny w zakresie ogólnych przepisów i zasad obowiązujących na terenie Góraźdze Cement oraz instruktaż szczegółowy w zakresie występujących zagrożeń i sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych w rejonie wykonywania prac. Instruktaże powyższe nie zastępują obowiązkowego szkolenia bhp w macierzystej firmie.

1.2 Pracownicy mogą wchodzić na teren zakładu na podstawie ważnej przepustki. Do wyznaczonych miejsc pracy należy udać się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową korzystając z chodników i wyznaczonych przejść (zielone drogi). Chodzenie skrótami, zwłaszcza przez obiekty przemysłowe jest kategorię zabronione.

1.3 Pracownik jest zobowiązany przebywać w czasie godzin pracy tylko w miejscach, w których ma wykonywać pracę. Przebywanie w innych miejscach lub samowolne chodzenie po terenie zakładu lub do innych obiektów jest zabronione.

1.4 Podczas poruszania się po drogach zakładowych, zarówno pieszo jak i różnymi środkami transportu, obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Maksymalna szybkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych wynosi 30 km/godz.

1.5 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe, place manewrowe oraz tory kolejowe. Dotyczy to w szczególności Wydziału Pakowni oraz Łamiarni w zakładach górniczych ze względu na wzmożony ruch samochodowy.

1.6 Każdy pracownik jest zobowiązany do bezwzględnej stosowania się do znaków ostrzegawczych, nakazu i informacyjnych oraz sygnalizacji akustycznej i świetlnej.

1.7 Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni przez swoje firmy w niezbędny indywidualny sprzęt ochrony, a w szczególności w ochrony słuchu, dróg oddechowych, głowy oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

1.8 Na terenie zakładu obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się i wykonywania pracy w hełmach ochronnych. Hełm powinien być oznaczony skrótem nazwy firmy, w której jest zatrudniony pracownik.

1.9 W zakładach obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków podobnie działających.

1.10 Na terenie całego zakładu obowiązuje kategoriyczny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych napisem „**TU WOLNO PALIĆ**”.

1.11 Rejon pracy danej firmy dla robót budowlano-montażowych specjalnie dla nich wydzielony winien być ogrodzony i oznakowany w wymagane tablice informacyjne lub ostrzegawcze.

1.12 Firma wykonująca prace remontowo-budowlane na terenie zakładów winna je wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, przepisami ochrony ppoż. oraz w sposób niestwarzający zagrożeń dla innych osób.

1.13 Środki transportu wewnętrznego używane na terenie zakładu winny być oznakowane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie firmy, która jest ich właścicielem.

1.14 Zabrania się kategoriycznie samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, wyłącznikach lub innych częściach instalacji produkcyjnych lub elektrycznych.

1.15 Cały teren zakładu posiada uzbrojenie podziemne tj. sieć kablową, wodno-kanalizacyjną itp., Dlatego wykonywanie wszelkich prac ziemnych, zwłaszcza jakiegokolwiek wykopy, wymagają pisemnego zezwolenia i uzgodnienia z odpowiednimi służbami na terenie Zakładów. O takie zezwolenie należy występować za pośrednictwem wyznaczonego inspektora nadzoru.

1.16 Wnoszenie, przewożenie, przechowywanie i eksploatacja na terenie zakładów pojemników, urządzeń i aparatów zawierających substancje promieniotwórcze wymaga pisemnego zezwolenia Zakładowych Inspektorów Ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

1.17 W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy. Wszystkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru i w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska lub zagrożeń wypadkowych.

2. Zagrożenia wynikające z warunków środowiska pracy.

2.1 Czynniki środowiska pracy szkodliwe dla zdrowia to przede wszystkim hałas i zapylenie.

2.2 We wszystkich obiektach gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu czy zapylenia należy bezwzględnie stosować odpowiedni sprzęt ochronny (ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe).

2.3 Przy wejściu do obiektów są wywieszane tablice informacyjne o obowiązku stosowania odpowiedniego sprzętu.

3. Zagrożenia w czasie robót strzałowych - kopalnie.

3.1 Wykonywanie prac na terenie zakładu górniczego w rejonie rozrzutu kamienia podczas prowadzenia robót strzałowych jest zabronione.

3.2 Każdy pracownik zatrudniony na terenie zakładu górniczego musi zapoznać się, znać i stosować się do obowiązujących sygnałów stosowanych, podawanych podczas robót strzałowych:

1) Sygnał optyczny:

- czerwona flaga na maszcie,

2) Sygnały dźwiękowe:

- Sygnał pierwszy - jeden przeciągły, uprzedzający, po podaniu, którego, pracownicy udają się do budynku lub innego bezpiecznego miejsca poza obręb rozrzutu oznaczony tablicami ostrzegawczymi
- Sygnał drugi - dwa przeciągłe uprzedzające, w momencie nadawania tego sygnału pracownicy powinni znajdować się w budynkach lub i miejscu poza strefą rozrzutu kamienia,

- Sygnał trzeci - jeden krótki dla strzałowych, zezwalający na odpalenie,
- Sygnał czwarty - trzy przeciągle - sygnał odwoławczy informacyjny o zakończeniu robót strzałowych, zezwalający na opuszczenie schronu,
- flaga zdjęta z masztu.

3.3 Przed nadaniem czwartego sygnału zabrania się opuszczania schronu.

3.4 Oprócz powyższych sygnałów na okres strzelania wystawiane są posterunki ostrzegawcze z czerwonymi chorągiewkami.

3.5 Wszyscy pracownicy winni się podporządkować poleceniom posterunkowych i opuścić na okres strzelania miejsce niebezpieczne.

3.6 Godziny strzelania i znaki ostrzegawcze są umieszczone na tablicach ostrzegawczych, ustawionych na drogach i przejściach będących w strefie rozrzutu kamienia.

4. Sposób postępowania w przypadku powstania pożaru.

4.1 Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie zaalarmować Kierownika Zmiany telefonicznie i przy użyciu przycisku pożarowego.

Zawiadamiając telefonicznie należy:

- wykręcić numer 77 777 8110 lub 695 759 392
- podać gdzie się pali (wydział), co się pali oraz czy zagrożone jest życie ludzkie, swoje nazwisko, nr telefonu, z którego został nadany meldunek.

UWAGA.

Słuchawki telefonu nie odkładamy dopóki Kierownik Zmiany nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia.

4.2 Alarmując przyciskiem pożarowym należy zbić szybką i nacisnąć na kilka sekund przycisk.

4.3 Jeżeli pożar powstanie w miejscu wykonywania prac przez firmę, należy po powiadomieniu Kierownika Zmiany przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym służącym do zabezpieczenia wykonawstwa prac.

4.4 Prowadzący pracę odpowiedzialny jest za ewakuację wszystkich podległych pracowników z zagrożonego obiektu.

W przypadku stwierdzenia braku pracownika należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Kierownika Zmiany – Górażdże Cement.

5. Wykaz wewnętrznych telefonów alarmowych.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Kierownik Zmiany | 77 777 8110 lub 695 759 392 |
| • Pielęgniarka zakładowa | 77 777 8999 |
| • Straż Przemysłowa | 77 777 8131 |
| • Dział BHP | 77 777 8515, 8516, 8517 |

ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ PRACY !

Chorula, luty 2013r.