

Załącznik nr. 1

PAS BEZKOŃCOWY DEERFOS CERAM. BORA7 50X2000 P 40 10szt.

PAS BEZKOŃCOWY DEERFOS CERAM. BORA7 50X2000 P 60 10.szt

PAS BEZKOŃCOWY DEERFOS CERAM. BORA7 50X2000 P120 10.szt

PAS BEZKOŃCOWY DEERFOS CERAM. BORA7 50X2000 P 80 10.szt

PAS BEZKOŃCOWY ŚCIERNY 3M CUBITRON 50X2000 240 5szt.

PAS BEZKOŃCOWY ŚCIERNY 3M CUBITRON 50X2000 - 180 5szt.

PAS BEZKOŃCOWY ŚCIERNY 3M TRIZACT 237AA 50X2000 - A30 (P600) 5szt

PAS BEZKOŃCOWY 3M TRIZACT 237AA 50X2000 A65 P320 5szt.

PAS BEZKOŃCOWY TAŚMA 50x2000 WŁÓKNINA 3M A-MED 180 1szt